


Painküla peakraavi (VEE1026500) ülemjooksu vaatlus

Vaatluse aeg 02.08.2026. Vaatleja Marko Vainu



1. Kraavi alguses on 30 cm läbimõõduga plasttoru. Vaatluse ajal oli kuiv, aga ilmselt on millalgi torust vett välja voolanud, sest kraavi põhjas olev muld oli niiske. Kraav kui pinnavorm oli poolteist meetrit sügav ja neli meetrit lai:






2. Kraavi kirdekaldal suur toru, millest voolas vett välja. Peaks olema Jõgeva linna Pae sademevee väljalask:



3. Tiigis oli vesi sees ja rohevetikaollus hulpis peal. Idaservas on kaks toru (**ETAKis puudu**), mis ühendavad tiiki peakraaviga. Torude põhjas oli tiigi pool paar cm vett, aga ei saanud aru, kas tiigist vett välja voolas. Toruotsi oli näha ka peakraavi pool:



4. Truubi sissevooluotsas oli näha vee voolamist truupi. Väljavooluotsa ees oli vett rohkesti, aga see oli seisva moega:



5. Vesi voolas:



6. Truubist põhja pool oli palju, lemledega kaetud vett. Truup tundus olevat kinni vajunud, sest truubi otsa polnud näha. Teest lõuna pool oli ots olemas, aga kuiv ning kraav oli ka kuiv:



Järeldus: Painküla peakraavi lähe on adekvaatses kohas.