

Ala-Vadsa lumbi VEE2138920 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 19.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole.

Järve pole 1969. aasta ortofotol:



Järv on olemas ning 2022. aastal puhastatud. **Puhastustööde käigus muudeti järve väiksemaks ning kagusopp aeti täis.** Seda on näha 2023. aasta kevadistel kaldaerofotodel. Järve väljavoolukoht on loodesopis, kus see ka põhikaardil märgitud on. Järve loodesopis on selleks vaatluse hetkel olnud veetasemest kaks meetrit kõrgemal olev plasttoru.



Alavee poolel on betoonitoru, mille ots on maapinnast meetri kõrgusel. See ots on järvepoolse otsaga samal kõrgusel. Toruotsast mõned meetrid lõuna pool algab kraav, mis vaatluse ajal oli seisvat vett täis. Kraavi otsas on suurema betoonitoru väljavoolukoht. Torust nirises veidi ookrist vett välja. Järve pool selle toru teist otsa ega mingit konstruktsiooni polnud võimalik tuvastada. Tõenäoliselt lammutati regulaator (alumine pilt) järve korrastamise käigus ning torust niriseb välja vaid läbi valli imbuva vesi.



Järeldus: Kuna järve väljavool saab toimuda vaid sirge toru kaudu ning arvestades toru kõrgust järve vaatlusaegsest veetasemest, on väljavoolu esinemine üldse ebatõenäoline, siis oleks sobiv muuta selle tüüp **tehisjärveks**.