

Lindi oja (VEE1121700) alamjooksu vaatlus peale Lindi aiandi tee truubi puhastamist

Vaatluse aeg 25.09.2025. Vaatlejad: Christina Vohla, Margit Karu, Taaniel Holter, Martin Vest, Laur Palm

Eelnevalt on Lindi oja (EELIS kood VEE1121700) juures tehtud väливаatlusi 2023. aastal, siis oli vana säng harunemiskohas praktiliselt kuiv. Seoses Lindi paisuga (PAIS012770) teostati 10.04.2024 paikvaatlus, kus vaadati üle ka Lindi oja Aiandi tee aluse truubi juures ning tuvastati, et vanas harus oli vesi aga see tuli maaparandussüsteemi kraavist ühenduses oleva truubi kaudu. Paikvaatluse protokollis märgiti, et Aiandi tee truup on ilmselt mattunud. Peavool toimus uues harus (endine Saarna kraav). Keskkonnaagentuur muutis lähtuvalt fikseeritud andmetest veekogu ruumikuju. Kuna Tuusa kinnistu (62401:001:0698) maaomaniku esindajalt Advokaadibüroolt WIDEN laekus info, et veevool on vanasse sängi taastunud, siis teostati uus paikvaatlus 16.07.2025. Uue vaatluse alusel voolas Lindi oja läbi Aiandi tee aluse truubi vanasse sängi vaid vähesel määral. Peavool toimus uues harus.

Kuna Lindi oja ruumikuju viidi vastavusse tegeliku olukorraga (peavool toimub endise Saarna kraavi kaudu merre), tekkis ehituskeeluvöönd Tuusa kinnistule, kus oli pooleli ehitusloa menetlus.

Pärnu Linnavalitsuse, Keskkonnaagentuuri ning Tuusa kinnistu maaomanikuga toimus 23.07.2025 koosolek, kus arutati, kas Lindi oja saaks suunata tagasi vanasse sängi puhastades Aiandi tee aluse truubi. Lepiti kokku, et Pärnu linnavalitsus puhastab Aiandi tee aluse truubi. Pärnu linnavalitsus teatas Keskkonnaametile 19.09.2025, et Aiandi tee alune truup on puhastatud. Keskkonnaamet edastas info koos pildimaterjaliga Keskkonnaagentuurile. Keskkonnaagentuur pidas vajalikuks teha uus paikvaatlust, kuna pildimaterjali alusel ei olnud võimalik veevoolusuunda tuvastada. Keskkonnaamet kaasas Pärnu linnavalitsuse esindaja ning Keskkonnaagentuuri hüdroloogid, et vajadusel vooluhulki mõõta ning kohapeal fikseerida, kas Lindi oja peavool peale truubi puhastamist toimub uude või vanasse sängi.

Paikvaatluse asukoht:



Paikvaatlusel fikseerisime, et Lindi oja voolab uude sāngi, vanasse sāngi veevool puudub, vesi mõlemal pool Aiandi tee alust truupi seisab. Paarkümmend meetrit truubist allavoolu on vana sāng praktiliselt kuiv. Pärnu linnavalitsuse esindaja sõnul selgus truubi puhastamisel, et setet truupi praktiliselt kogunenud ei olnud, puhastati vaid veidi truubi esist ala.

Pärnu linnavalitsuse poolt tuli ka info, mille kohaselt ajalooliselt on uue sāngi kraav (endine Saarna kraav) rajatud eesmärgiga, et Lindi oja vesi suunduks sealtkaudu merre. Seega ei saa tõenäoliselt kõrguste vahe tõttu veevoolu vanasse sāngi toimuda ning veevoolu vanasse sāngi suunamiseks on vajalik ulatuslik vana sāngi süvendamine. Kuna Lindi oja vana sāngi puhul on ühtlasi tegemist ka Kabraste maaparanduse eesvoolukraaviga (MPS kood 6112170020020), vajab selline tegevus ka Maa- ja Ruumiameti nõusolekut. Samuti võib vajalik olla keskkonnamõjude hindamise läbiviimine, kui vajalik eesvoolu süvendamise maht on 500 m³ ja rohkem.

Fotod

Veetase on vanas sāngis alanenud võrreldes eelmisel paikvaatlusel nähtud olukorraga ja vesi truubi juures mõlemal pool teed seisab:



Alumisel pildil on näha Lindi oja suundumine uude sāngi (pildil ida poole).

Lindi oja vana sāng paarkümmend meetrit truubist allavoolu:



Lindi oja voolab uude sängi läbi Aiandi tee kõrval olevasse truupi, veevool selgelt tuvastatav:



Veevool uues sängis teisel pool truupi:

