


Lammassoo tiigi (VEE2084670) vaatlus

Vaatluse aeg 04.08.24. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: paisjärv, aga pais EELISes puudub.

Tiiki pole 1981. aasta fotoplaanil:



Tiik on korralik:





Tiigi lääneotsas on ümmargune ülevoolukaev, millel on veidi koonusjas rauast võre peal. Vesi voolas ümbert ringi kaevu sisse. Kalda peal on betoonist nelinurkne ja metallkaanega kaev, mille seest oli kuulda vee solisemist. Seega võib ka seal sees midagi paisutavat olla:





Alavee poolel voolas betoontorust üle 10 l/s vett välja. Tee pealt tuleb toru kohale ka sademeveerenn:





Ülenurme pargi kaardil on paisutatud vooluveekogu nimetatud Lammassoo peakraaviks. EELISesse seda kantud pole:





1. Tartu maanteest lääne pool oleval tiigil on samuti pais, mida EELISes pole. Pais on betoonist ja nelinurkne, tiigipoolsel küljel on puitvarjad ees. Vaatluse ajal voolas nendest ohtralt vett üle. Paisu peal on betoonist kate, mille ümber on metalltorudest piire.







Järeldus: Kuna Hundisoo tiigil on olemas paisutav rajatis, siis on **paisjärv** selle sobivaks tüübiks. **Pais tuleks** kanda EELISesse. EELISesse tuleks kanda ka Tartu maanteest lääne pool olev pais.