


Osula Kivijärve VEE2076750 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 19.07.23

Tüüp EELISes: paisjärv, aga pais on märgitud hävinenuks.



Järv on olemas, kuigi suhteliselt taimestunud:



Järve väljavool on põhikaardil märgitud truubi kaudu lõunaotsast. Kohast, kus varem asus veskipais. See ühendus on ilmselt kinni aetud, sest kummalgi pool veskipaisul kulgevad rada polnud võimalik midagi tuvastada (**truup tuleks ETAKist kustutada**):



Järve väljavool on edelasopis, kus on loodusliku ilmega voolunõva (**ETAKis puudu**), mille põhjas on hajusalt kive ja oksi, aga olulisi takistusi sellel pole. Vaatluse ajal oli nõva põhjas lombiti vett, kuid vee voolamist polnud järve madala veetaseme tõttu võimalik tuvastada:



Järeldus: Paisu hävinud staatus EELISes on õigustatud. Kuna endine veskijärv on alles ning sellel on takistusteta väljavoolunõva, siis oleks sobiv muuta selle tüüp **tehisjärveks**.