



*Foto 1 Vaade rajatistele, mille taha jäävad horisontaalsete mahutite alused*



*Foto 2 Horisontaalsete mahutite alused*





Foto 3 Vana raudsee põhi ja hoone ala põhjaosas



Foto 4 Maa-alused mahutid.





*Foto 5 Vaade territooriumi lääneosas asuvatele hoonetele. PA-1 reostuskolle asub eesoleva madalama hoone (garaažide) ees.*





Foto 6. Vaade Aasuküla peakraavile. Esiplaanil koht, kust kiildub uuringualt vesi kraavi. Sealt võeti veeproov (EE20000213).





Foto 7 Puurimistööd 2020. a jaanuaris



Foto 8 Vertikaalsete mahutite alused (2015. a foto)





Foto 9 Puurimistööd 2020. a jaanuaris



Foto 10 Reostunud siiberkaev (2015. a foto)





Foto 11 Vaade mahutite hoonesse (pumpla?) (2015. a foto)



Foto 12 Vaade hoonesse (2015. a foto)





*Foto 13 Torud (2015. a foto)*





Foto 14 Tünnid tõenäoliselt õlijääkidega bensiinijaama läheduses





Foto 15 Uuringuala lõunanurk



Foto 16 Veehoidla ala lõunanurgas





*Foto 17 Vaade bensiinjaama läheduses olevatele jäätmetele*