

Verevä tiigi VEE2132730 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 18.07.23

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole.

Järve pole 1947. aasta ortofotol. Maaomanik rääkis, et järv rajati karpkalakasvatuse eesmärgil. Kokku olevat sama kasvanduse jaoks rajatud neli tiiki. Lisaks Verevä tiigile sellest vahetult ülesvoolu olev tiik, mis on tühjaks lastud; Jaagusuu lomp ja väiksem tiik Verevä tiigist allavoolu (ka praegu olemas), kus vett oli vaid 1,2 m ja kus kasvatati noorkalu. Järvotsa ta sellesse komplekti ei lugenud, kuigi ütles, et see rajati ka kalakasvanduse jaoks. Veega varustas süsteemi raudteest lõuna poole, Leese ojale rajatud kanal. Praegu see enam ei toimi, aga Verevä tiigi veevarustus pidavat tänu põhjaallikatele olema sellegipoolest väga hea.



Järv on olemas, kuigi kallastelt roostunud:



Järvel on olnud punktis 1 betoonist, laudvarjadega regulaator (tundus samasugune, nagu Järvotsal, kuid mõõtmetelt väiksem), kuid see ummistus maaomaniku sõnul ära ning praegu enam ei tööta, mistõttu sinna on turvast sisse valatud ja teiselt poolt torule plaat ette pandud.



Praegu on väljavool seal, kuhu ETAKis märgitud ehk punktis 2. Sinna on pandud vahetult tee piirile kaks 10 cm läbimõõduga sirget toru, mis toimivad ülevooluna. Teisel pool teed kukub vesi torust meetri ja voolab mööda kivist nõva alumise tiigi poole (**ETAKis on märgitud väljavool mööda maapinda, mitte läbi truubi**). Maaomanik kurtis, et torud said liiga kõrgele ja on liiga väikesed, mistõttu aeg-ajalt voolab vesi teele. Vaatluse ajal vesi torudeni ei ulatunud ja järvel väljavoolu polnud.



Järeldus: Kuigi algselt on järvel olnud regulaator, siis see enam ei toimi ning vesi voolab välja läbi kahe sirge toru. Seega oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.