


Vahe-Lohu järve (VEE2103220) vaatlus

Vaatluse aeg 18.07.24. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: tehisjärv, kuid järvest algavaks on märgitud Pätsiku oja

Järv puudub 1980. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja korralik:



Järve hoiab üleval pinnasevall ning väljavool järvest on kirdesopis, põhikaardile märgitud kohas. Seal on üksteise kohal kaks sirget toru. Madalalmal on oranž plasttoru ja sellest kõrgemal teine toru. Mõlema toru otsad on nõva põhjast kõrgemal. Vaatluse ajal nirises kummastki ca. 0,1 l/s vett välja:





Ülavee poolal olid mõlemad torud üleni vee all ning nende ette olid paigaldatud plaadid, et vesi neist välja ei voolaks:



Järeldus: Kuigi järve hoiab üleval pinnasevall, millest on läbi kaks sirget toru ning paisutavat rajatist pole, lähtub järvest (või läbib järve – selle kohta on teine vaatlusprotokoll) EELISesse kantud oja. Seetõttu on olemas paisutatav vooluveekogu. Seega on korrektsem lugeda järv **paisjärveks** ja **kanda pais EELISesse**.