

Peetrimõisa paisjärve (VEE2074810) vaatlus

Vaatluse aeg 04.07.24. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: paisjärv, aga pais EELISes puudub.

Järve pole 1966. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja üsna korralik, kuigi kaldavöönd konnaosja täis:





Järve idaotsas põhikaardile märgitud kohas on väljavoolukoht, kuid **põhikaardil on järve väljavool kujutatud ekslikult mööda maapinda**. Tegelikult toimub see läbi veetaset reguleeriva püstine ja veidi kaldu oleva plasttoru. Vaatluse ajal oli järve veetase toru servast paarkümmend cm madalamal:



Alavee pooltel oli vaatluse ajal vett täis, kuid seisev kraav. Väljavoolutoru ots oli üleni vee all. Seega tõenäoliselt vaatluse ajal järvest väljavoolu ei toimunud:



Regulaatorist 50 m allavoolu on väljavoolukraavil püstine ülevoolutoru. Vaatluse ajal oli vett täis kirdesse suunduv kraav, kuid põhja suunduvasse kraavi vesi ei jõudnud ja see oli truubist põhja pool kuiv (**ETAKis on truup puudu**).



Järeldus: Kuna on olemas püstise toruga ülevool, siis on sobiv tüüp **paisjärv** ning **pais tuleks EELISesse kanda**. Kuigi vaatluse ajal järvest vett välja ei voolanud ja ilmselt mitte ka sisse, siis tõenäoliselt on asjakohane paisutatava veekogu klassiks lugeda vooluveekogu, sest järvest allavoolu oli kraavis veetäide olemas ning ilmselt voolavad teatud osa aastast ka kumbki või mõlemad järve läänest suubuvad kraavid.