


Puustuslumbi VEE2156210 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 20.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1972. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja üsna korralik, kuigi rohkete ujulehtedega taimedega:



Järve idasopp on rohkem kinnikasvanud, kuid seal kasvavad pilliroog ja hundinuiaid siiski pigem vees, mistõttu järve ruumikuju muutmiseks oleks vara:



Järve väljavool peaks olema kirdesopis, kus järve piirab elektriliini all olev pinnasevall. Regulaatorit ega toru ei õnnestunud seal aga tuvastada. Valli alaveepoolne nõlv ulatub järve veetasemest madalamale ning seal on nõlv kindlustatud suurte maakividega. Kohas, kus võiks olla järvest väljavool, on valli jalamil maakivide vahel tühimik ja selle põhjas paistis ookrit, aga vaatluse ajal oli see täiesti kuiv. Looduslikku ülevoolu vallist ei õnnestunud samuti tuvastada. Seega on võimalik, et kogu üleliigne vesi imbub järvest välja vaid läbi valli.





Järeldus: Kuna järv püsib pinnasevalli tõttu ning ei tundu olevat ka valli läbivat toru, vaid vesi imbub või niriseb ajuti läbi valli, siis oleks sobilik muuta tüüp **tehisjärveks**.