


Heinasoo kraavi (VEE1082200) vaatlus

Vaatluse aeg 15.04.2026. Vaatleja Marko Vainu



1. Läbi truubi voolas pruuni vett. Seda oli palju vähem kui Loo jões:





2. Kogu voolav vesi tuli kagust. Edelast tuleva, praegu Heinasoo kraaviks loetud, haru põhjas oli vaid muda:



3. Kraavi algus oli lai ja heinane. Otsast viie meetri kaugusel algas sambla vahel vesi:



4. Kraavi põhjas olid seisva veega lombid. Käänaku peal oli pais, mis võis olla ka kunagine sild. Selle taga oli seisvat vett palju:





5. Üsna palju seisvat vett:



6. Ühinesid kaks seisva veega kraavi. Läänest tulevas kraavis oli vesi pruun:



7. Turbasammalt ja tarnu oli rohkem kui vett:



8. Ca 20 cm seisvat vett:



9. Mõlemas ühinevas kraavis oli seisev vesi taimede vahel:



10. Oli näha nirisemist.

11. Nurga peal oli lai, sügav lomp. Edelast tuli kuiv vagu, mis ei peaks ETAKis kraavina kaardistatud olema. Küll jätkus kraav kirde suunas, kus ETAKis on ekslikult katkestus:



12. Lai, madalate kallaste ja seisva veega kraav:



13. Kraavi meenutav pinnavorm algab ETAKis kujutatud kraavide ühinemiskohas olevast pajupõõsast ja kulgeb edela poole. Kirde pool oli pokude vahel märjem soon, kus vett oli paar cm. **Ei vääri ETAKi sinist kriipsu.** Põõsast kirde pool oli pigem vesine siht kui kraav. **Olulist põhjust pole ka seda ETAKis kraavina kaardistada:**





14. Niiske, taimestunud, madal vagu. Ei ole kraav:



Järeldus: Kuna vaatluse ajal tuli kogu kraavi keskjooksul olev vesi **vaatluspunktis 3** algavast kraaviharust, sobib see **Heinasoo kraavi** lähteks.