

Pidula paikvaatlus 19.10.2015

Projekti piir Pidula ojal allavoolu (esiplaanil rajatud raud-betoon sild)



Vaade raudbetoon sillalt ülesvoolu kärestikule



Vaade puitsillalt ülesvoolu R3 suunas



Vaade endisele paisule R3



R3 siinid, mis KeA hinnangul võiks betooni täis valada



Pidula oja parempoolne haru (ehk veskitiik), mis on kinni kasvamas (eutrofeerumas)



Vaade endisele paisule R4 alavee poolt



R4 siinid ja varje, mis tuleb lammutada





Vaade R4 poolt ülesvoolu paisu R5 suunas (seal, kus seisab inimene)



Pidula oja hargnemine kaheks, vasakpoolseks ja parempoolseks haruks.



Paisule R5 paigaldatud terasvõre, et vältida kalade liikumist parempoolsesse (nn veskitiigi)
harusse



Vaade paisule R4 paisu R5 poolt

