


Mutsu järve VEE2142840 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 21.07.23.

Tüüp EELISes: varem looduslik järv, alates mai lõpust paisjärv, aga EELISes paisu pole. Järve pole 1981. aasta ortofotol:




Järv on olemas ja korralik:



Perenaine rääkis, et enne järve rajamist oli selle asemel karjamaa. Nii see, kui vahetult ülesvoolu olev ja EELISest väikese pindala tõttu puuduv järv tehti sellepärast, et vett saada, kuna korralikku kaevu nendes taludes ei olnud. Järvede täitmiseks suunati osa Mutsu oja veest läbi järvede.

Järve hoiab üleval põhjaotsas oleva pinnasevall, millest läheb läbi kaks sirget toru. Väiksem, põhjapoolne valge toru oli varem (ETAKis olemasolev truup). Suurem, must toru pandi 2022. aastal esimesest torust 25 m lõuna poole (**ETAKis puudu**), kuna väiksem toru ei suutnud piisavalt vett läbi lasta ning järve veetase tõusis kevadeti liiga kõrgele ja ujutas talu hoovi. Üldjuhul voolab vesi torude kaudu välja, kuid vaatluse ajal ei ulatunud vesi kummagi toruni ning järvest väljavool puudus:



Järeldus: Kuna järve väljavool on sirgete torude kaudu ning olemuselt on järv peaaegu nagu kalda-veehoidla, kuna järve suunatakse osa Mutsu oja veest, siis oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.