


## Ilusa oja (VEE1037500) vaatlus

Vaatluse aeg 10.05.2021. Vaatleja: Marko Vainu



1. Ilusa oja vesi voolas põhja poole kraavi, millelt oli hiljuti eemaldatud toekas koprapais. Lõunast lisandus Räbi järvest tulevas kraavis voolav vesi. Edelasuunal ehk seal, kuhu Ilusa oja peaks voolama, vett peaaegu ei olnud. Veidi niriseb vett sealt hoopis kirde poole ja voolas edasi koos ülejäänud Ilusa oja veega põhja poole.





2. Punktide 1 ja 2 vahel oli "ojas" veidi vett ja see voolas kirde poole. Punktis 2 oli kraavis kuiv osa. Tõenäoliselt on see muldvana koprapais. Sellest edela pool ehk seal kuhu Ilusa oja teoreetiliselt peaks voolama, oli veetase kõrgem kui paisu all. Vesi seal ülespaisutud osas nähtavalt seis.





3. Vesi voolas vett täis kraavis kergelt edela poole. Seega on veelahe punktide 2 ja 3 vahel.

4. Oli näha selget voolamist lääne poole.

**Järeldus:** Praegune Ilusa oja ruumikuju ei vasta vee tegelikule voolamisele looduses. Sobilik lahendus oleks muuta oja ruumikuju nii, et see asuks allpool oleval joonisel kujutatud teljel nr. 1 ning telg nr. 2 võtta arvele uue ojana.

