

# Tatsu kraavi ülemjooksu (VEE1082600) vaatlus

Vaatluse aeg 10.11.24. Vaatleja Marko Vainu



1. Peavool Tallinn-Narva maantee all olevasse truupi tuli lõunast. Idast maantee kõrval olevast kraavist tuli ka vett, aga vähem:



2. Põhjast tuleb niiske, langenud lehtedega nõva, kus voolavat vett polnud:



3. Lääne poolt kraavist nirises vett, aga vähem kui mööda põhitelge:



4. Vesi voolas. Meenutas ammu sirgendatud oja:



5. Lääne poolt suubuvus kraavis oli vett, aga see pigem seisis:



6. Toruots, mille taga on tellistest laotud tugevdus. Seetõttu on toruotsa ümbrus ohtralt tellisepuru täis. Torust voolas vesi välja:



**Järeldus:** Tatsu kraavi lähteks on määratud sobiv koht. Enne Kalda tänava põhjapoolsete majade ehitamist oli nende asemel tõenäoliselt allikas või allikad, mis drenaazitorustikku suunati ning mille vesi voolab välja kraavi lähteks olevast torust.