


Eensalu paisjärve VEE2087410 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 20.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole. Järve pole 1969. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja korralik:



Järve hoiab üleval loodesopis olev pinnasevall. Selle taga algab järve veetasemest madalamal olev org, mille põhjas on märg soon, aga voolavat vett vaatluse ajal polnud. Ühtegi veetaset reguleerivat rajatist ei õnnestunud tuvastada, samuti ei leidnud ühtegi toru ega isegi mitte looduslikku ülevoolu. Kummalgi pool vallil olevat teed on ülevoolukohti meenutavad taimestumata nõvad, aga üle tee neist ükski ei kulge:



Seega võib-olla imbubki vesi ainult läbi valli. Kaldaerofotode ja kõrgusandmete põhjal on tõenäoline, et tegelikult voolab üleliigne vesi järvest välja ida poolt ja suundub põhja. Neid kohti vaatamas ei käinud, kuid seal saab see maastiku vaadates toimuda ainult mööda looduslikku sāngi. Regulaatori puudumist ja järve paiknemist sulglohus on nenditud ka järve EELISes oleval perfokaardil.

Järeldus: Kuna järvel regulaatorit pole, seda hoiab üleval pinnasevall ning väljavool on tõenäoliselt mööda looduslikku nõva, siis oleks sobilik muuta tüüp **tehisjärveks**.