


Käpämäe landi VEE2144240 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 19.07.23

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1975. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja korralik:



Järve ruumikuju ei vasta ETAKis päris täpselt tegelikkusele:



Väljavoolu võiks eeldada idakaldalt, kus asub järve üleval hoidev pinnasevall, mille tagant algab sügav voolunõva ja kuhu on väljavool märgitud põhikaardil. Tegelikuses algab seal valli taga küll ookrine ja mudane soon, aga otseühendust järvega pole. Kuna soone põhi on järve veetasemest mitu meetrit madalamal, siis tõenäoliselt imbub veidi vett läbi valli. Nõlva peale on kuhjatud oksad ja järve pool mingit märki toruotsast pole:



Tegelik väljavoolukoht on loodesopis. Seal on järve veepiiri lähedal sirge plasttoru, millele oli üks laud ette pandud. Vaatluse ajal ei ulatunud vesi toruni, mistõttu järvest väljavool puudus. **Väljavoolukoht tuleks ETAKis parandada.**



Järeldus: Kuna järve hoiab üleval pinnasevall ning ülevool on läbi sirge toru, siis oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.