


Põlgastõ lumbi (VEE2046040) vaatlus

Vaatluse aeg 14.08.24. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: tehisjärv, aga ortofoto põhjal võis eeldada paisu olemasolu.

Järve pole 2002. aasta ortofotol:



Järv on korralik:



Väljavool järvest on ETAKisse märgitud kohas. Seal on betoonist nelinurkne pais, millel on laudvarjad ees. Kaldalt viib paisuni purre. Vaatluse ajal voolas üle varjade ohtralt vett sisse:






Alavee poolel on betoonotsak, millest voolas vaatluse ajal vesi välja:



Vesi voolab edasi mööda rohtunud nõo põhja, mis ETAKis on kaardistatud seisuveekoguna, kuigi tegelikult seda pole (tuleks ETAKis parandada):



1. Üleni vee all olev truup, millest voolas vaatluse ajal vesi aeglaselt põhja poole Põlgaste lumbi suunas.
2. Truup, millest voolas vesi aeglaselt lääne poole.
3. Truubist nirises läbi alla 0,1 l/s vett.
4. Ka siit truubist nirises vaatluse ajal vesi veiste poolt mudaseks tallutud soonde. Vooluhulk oli väike, aga siiski suurem, kui punktis 3:



Järeldus: Kuna Põlgastõ lumbi väljavoolul on veetaseme regulaator, siis on selle sobivaks tüübiks **paisjärv** ning pais tuleks kanda EELISesse.