


Varõssõ järve VEE2144270 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 19.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1981. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja korralik:



Järve hoiab üleval kirdesopis olev pinnasevall. Seda on hiljuti uuendatud, sest vall on taimestumata. Ilmselt on seda tehtud käesoleval aastal, sest maikuistel kaldaerofotodel on vall veel taimestunud:



Üle- ega läbivoolukohta ei õnnestunud tuvastada, kuid tähelepanematuses jäi üle vaatamata valli idanurk, kus kaldaerofotode järgi on looduslik ülevool olnud (**ETAKis puudu**):



Vahetult valli taga olevat lohku oli aga värskest, tõenäoliselt järvest välja kaevatud, pinnasega täidetud ning valli ka alavee poolset küljelt tugevdatud:



Teealune truup, kuhu järve ülevool peaks jõudma, oli vaatluse ajal kuiv. Seega, kui looduslik ülevool on endiselt ka alles, siis vaatluse ajal järvest väljavoolu igal juhul polnud.

Järeldus: Järv püsib tänu pinnasevallile ning veetaseme regulaatorit pole. Väljavool, kui üldse, toimub mööda looduslikku ülevoolu. Seega oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.