

# PASLEPA VÄETISELADU

Kood (vana): 271-03  
Kood: JRA0000216

## Põhiandmed

### Asukoht

Maakond: Lääne maakond  
Omavalitsus: Noarootsi vald  
Asustusüksus: Paslepa küla  
Aadress: Branta

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=470690,6543037&zoom=1000&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=470690,6543037&zoom=1000&LANG=1)

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

### Ümbruskonna asustus:

Tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

### ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Puudub

Reostuse Kohalik

Objekti A

### kategooria:

### Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ HD Trade Group (Kristjan Kuldmaa)

E-mail: hd@hd.ee

Telefon 5107436

Aadress: 91204 Noarootsi vald Paslepa küla Teeristi

Omaniku liik: Juriidiline isik

### Objekti ajalugu

#### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kolhoosi ajal olnud väetiseladu

#### Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

#### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Väetised likvideeritud, hoone korrastatud

#### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

### Reostuse info

#### Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

#### Reoained:

Andmed puuduvad

#### Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 290

#### Elamu info:

EE00789360 Põllula (ei ole alaline elukoht)

Kaugus lähima 290

#### joogiveekaevuni (m):

#### Kaevu info:

Kaev Põllula KÜ-l, pump ei tööta.

350 m kaugusel Brigiase KÜ (52001:004:0641) asub lahtine kaev sügavusega 3,68 m

Kaugus lähima 2400

#### pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE\_7 Hiiu madala rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

#### põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Kaebusi vee kvaliteedi kohta pole  
Pinnakate: Kruus ja veeris 0...3 m

### Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0  
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0  
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0  
Maapealsete mahutite seisukord: -  
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -  
Maa-aluste mahutite arv: 0  
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0  
Maa-aluste mahutite seisukord: -  
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

### Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0  
Muude reostunud ehitiste 0  
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

### Objekti lühikirjeldus:

Väetised likvideeritud. Uus omanik on ehitanud hoonele korraliku katuse ja teinud selle korda, hoonele korralik betoonpõrand. Kolhoosi ajal oli hoonele auklik eterniitkatuse. Kõrvalhoones oli ka kunagi mingi jääk, hoone oli laudisega kaetud ja pinnaspõrandaga. Uus omanik teiseltsaldas pinnast ja valas betoonpõranda ning vahetas Risk laudise pleki vastu.

Risk joogiveele: Puudub  
Risk põhjaveele: Puudub  
Risk pinnaveele: Puudub  
Risk üleujutusale: Puudub  
Risk elutsooni õhule: Puudub  
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub  
Risk inimesele: Puudub

### Järeldused

#### Märkused:

Hoone kasutusel pilliroofirma poolt

#### Järeldused:

Jääkreostuskolded likvideeritud. Ei vaja täiendavaid uuringuid.