

ENDINE KADRINA EPT KÜTUSEHOIDLA

Kood (vana): 283-00
Kood: JRA0000217

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Kadrina vald
Asustusüksus: Kadrina alevik
Aadress: Raua tn 1

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=621835,6580430&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Äri- ja tööstusmaad

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: TB Works OÜ
E-mail: tbworks@technobalt.ee
Telefon: 3258700; 53012029
Aadress: Kadrina alevik Raua tn 1
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine Kadrina EPT vedelikütusetankla, kus hoiti-väljastati põhiliselt diiselkütust. Praegu kasutuses üks väike mahuti ja vanad tankurid, milledest ühest väljastatakse kütust ühele töstukile.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Ära on viidud 2 mahutit

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Diiselkütus

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 150

Elamu info:

EE00896674 Tehnika 7a

Kaugus lähima 200

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Rakvere 14 asuv suurkaev katastri nr 2538, 80 m sügav, 56 m manteltoru

Kaugus lähima 950

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1074600_1 Selja_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Võimalik

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus

Pinnakate: 4 m moreeni

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	4
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	70
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	Lekkeohtlik
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	Lekkeohtlik
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Kivipostidel lamab 4 mahutit (2x25 m³ ja 2x 10 m³), milledest 3 on tühjad ja ühes 10 m³ hoitakse vähesel määral diiselkütust. Alles on ka 3 vana tankurit (1 kasutuses) ja maa-alune torustik.

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Suur
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Reoained:	
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Likvideerimistööd tehtud pole, mahutid, tankurid ja torustik alles, ühte kasutatakse. Vaja teha pinnase ja põhjavee uuring.