

VIITNA TANKLA

Kood (vana): 284-00
Kood: JRA0000218

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Kadrina vald
Asustusüksus: Viitna küla
Aadress: Viitna bensiinijaam

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=613195,6592735&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsad, põhjas Tallinn-Narva mnt vana lõik

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Eksar Grupp OÜ, Märt Mägi

E-mail: eksar@eksar.ee

Telefon 5042315

Aadress: B. Alveri 6 , 48305 Jõgeva

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1976.a alates on siin tegeletud autokütuse müügiga. 1990-ndate aastate teises pooles tankla rekonstrueeriti.

Paigaldati uued tankurid, torustik ja maaapealsed konteinermahutid.

Alal läbiviidud uuringud:

1993.a a rajati 7 puurauku, milledest 4 on tänaseni säilinud põhjavee seirepuuraugud.

Võeti 42 pinnase ja 4 veeproovi.

Pinnases tuvastati reostus kinnistu põhja- ja lääneosas diiselkütuse mahutite ja puhastusseadme juures.

Põhjavesi oli väga tugevasti reostunud, sisaldades kuni 1,46 g/l naftasaadusi

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Tankla on rekonstrueeritud ja vanad mahutid kasutusest väljas.

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Diiselkütus

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 5770 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 200

Elamu info:

EE00817451 Pressimäe

Kaugus lähima 50

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Viitna bensiinijaama puurkaev katastri nr 5445, 45 m sügav, 18 m manteltoru

Kaugus lähima 1800

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1077900_2 Loobu_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstud:

Põhjavee reostus: Reostunud, kütusereostus
Põhjaveekiht: Kvaternaar
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: 13 m paks: täitepinnas, peenliiv, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 14
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: Lekkiv
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Tühjad maa-alused kütusemahutid, osa neist lekkis 1990-ndate algul

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Praegu töötav tankla, kuid vanu seadmeid (mahutid, torustik) ei kasutata.

Risk

Risk joogiveele: Väike
Risk põhjaveele: Suur
Risk pinnaveele: Puudub
Reostuse maht (m3): N/A
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

1993.a fikseeritud suurt reostust ei ole likvideeritud. Alles on maa-alused (tühjad) mahutid. Esmalt vaja teha põhjavee seire olemasolevast seirevõrgust, seejärel otsustada täiendavate uuringute vajadus.