

KUNDA LINNA ENDINE TSENTRAALKATLAMAJA

Kood (vana): 285-00
Kood: JRA0000219

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Kunda linn
Asustusüksus: Kunda linn
Aadress: Jaama tn 12 ja 12a

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=643570,6598430&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmis- ja ärimaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: AS Kunda Mobil
E-mail: info@kundamobil.ee
Telefon: 3221553; 50 51 497
Aadress: Jaama 12, 44106 Kunda
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunda linna endine katlamaja ja selle vedelkütusehoidla

Alal läbiviidud uuringud:

Reci Eesti AS võttis pinnaseproovi väljakaevatud reostunud pinnasest

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Lõplikult likvideeris Epler & Lorenz 2002.a, katlamaja hoone lammutati 2000-ndate aastate keskel

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut ja põlevkiviõli

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 29000 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 170

Elamu info:

EE00900657 Jaama tn 3

Kaugus lähima 600

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Jaama tn 2 asuv suurkaev katastri nr 2768

195 m sügav, töötav osa 108-195 m toitub Kabrium-Vendi veekihi

Kaugus lähima 120

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1072900_2 Kunda_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kuni keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Vähetõenäoline

Põhjaveekiht: Ordoviitsiumi-kambriumi

Joogivee kvaliteet: Piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: 18 m, täitepinnas, liiv, liivsavi kuni savi moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Katlamaja ja mahutipark likvideeritud, ära viidud 75 m³ reostunud pinnast

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Objekt mitmes etapis likvideeritud ja reostuse olemasolu seal vähetõenäoline.