

OÜ RAKVERE AUTOBAAS TANKLA

Kood (vana): 287-00
Kood: JRA0000220

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Rakvere linn
Asustatus: Rakvere linn
Aadress: Rägavere tee 50

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=635760,6580150&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Äri- ja tootmismaad, kirdes tänav, mille taga elamud

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: AS Aqua Marina

E-mail: info@olerex.ee

Telefon 6100103

Aadress: Sõbra 56, Tartu, Tartumaa, 51013

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1964.a rajati Rakvere autobaasile tankla, mis on tegutsenud siiani. 1990-ndate lõpus paigaldati uued tankurid ja varikatus.

Alal läbiviidud uuringud:

1996.a rajati 4 puurauku, kust võeti 8 pinnaseproovi

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Rekonstrueeriti tankimisväljak

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Rekonstrueeriti tankimisväljak

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Bensiin, diiselkütus

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 6631 mg/kg, aromaatsed süsivesinikud 288 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 60

Elamu info:

EE00918483 Rägavere tee 73

Kaugus lähima 120

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Kaevu tn 4a asuv puurkaev katastri nr 2675, 105 m sügav, filter 75-96 m, Ordoviitsium-Kambriumi veekiht

Kaugus lähima 5000

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1074600_3 Selja_3

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Võimalik

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: 3,5-4,5 m paks: täitepinnas, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 6
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 200
Maa-aluste mahutite seisukord: Lekkeohtlik
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

5 on praegu käigus, üks lekkimise tõttu tühi

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Tegutsev tankla, kes hoiab oma kütust vanades mahutites. Lähiajal on plaanis tankla maha jätta ja tänava ning teenindushoone vahele paigaldada väike kompleksne automaattankla.

Vanad mahutid, tankimisväljak ja maa-alune torustik jäävad siis kasutusele. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Reoained:

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Tankla pinnas ja eeldatavasti pinnase-põhjavesi on reostunud naftasaadustega. Vajab uuringut ja ilmselt ka puhastamist.