

RAKVERE SÕJAVÄELINNAKU KATLAMAJA KÜTUSEHOIDLA

Kood (vana): 288-00
Kood: JRA0000221

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Rakvere linn
Asustusüksus: Rakvere linn
Aadress: Nortsu tee 14a, (Lennuki 13)

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=634120,6582700&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmismaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Rakvere linn
E-mail: N/A
Telefon: N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1970-ndatel aastatel rajatud piirivalve sõjaväelinnaku katlamaja ja selle kütuse vastuvõtusõlm

Alal läbiviidud uuringud:

1994.a Rakvere sõjaväelinnaku katlamaja keskkonnaseisundi hindamine. Katlamaja ja estakaadi lähedusse rajati 4 puurauku, kust võeti 7 pinnaseproovi.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Erinevates etappides 1995-2002.a, s.h reostunud pinnase eemaldamine

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 30

Elamu info:

EE02038475 Nortsu tee 4a

Kaugus lähima 150

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Raudteejaama veetorni suurkaev katastri nr 2708, 200 m sügav, 169 m manteloru, Kambrium-Vendi veekiht

Kaugus lähima 450

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1075300_1 Soolikaoja

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Võimalik

Põhjaveekiht: Ordoviitsium
Joogivee kvaliteet: Piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Kuni 3 m paks: täitepinnas, peen- kuni saviliiv, moreen, lokaalmoreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid on likvideeritud
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub
Objekti lühikirjeldus:

Erinevates etappides täielikult likvideeritud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Reostus (s.h mahutid, seadmed, hooned) on likvideeritud ja seetõttu on ettepanek jääkreostusobjekt arhiveerida.