

# TAPA MÄNNIKU RAKETIDIVISJON

**Kood (vana):** 294-00  
**Kood:** JRA0000223

## Põhiandmed

### Asukoht

**Maakond:** Lääne-Viru maakond  
**Omaavalitsus:** Tapa vald  
**Asustusüksus:** Imastu küla  
**Aadress:** Porkuni metskond 6

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=615528.2,6573341.6&zoom=5000&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=615528.2,6573341.6&zoom=5000&LANG=1)

**Ligipääs objektile:** Ligipääs pole piiratud

**Tsoon:** Tööstustsoon

### Ümbruskonna asustus:

Metsad

**Objekti kasutus praegusel ajal:** Tegevused puuduvad

**Seisund:** Likvideeritud

**Reostuse liik:** Pinnas

**Reostuse** Kohalik

**Objekti** 5

### kategooria:

## Maomaniku andmed

**Maomanik:** Riigimetsa Majandamise Keskus

**E-mail:** laane-virumaa@rmk.ee

**Telefon** 5050367

**Aadress:** Loobu küla, Kadrina vald 45220

**Omaniku liik:** Juriidiline isik

## Objekti ajalugu

### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1960-1992 detsembrini tegutses NL armee õhukaitsevæeosa № 96420, kus toimus ka raketide tankimine samiiniga.

### Alal läbiviidud uuringud:

1993.a väeosa keskkonnaseisundi inventariseerimine ja 1995.a samiinireostuse hindamine. Viimase andmetel "täheldati mõningast reostust samiiniga).

### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1994. a likvideeris AS Tera maapinnal oleva reostuse ja reostusohtriku rajatise (napalmivaadid).

### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

## Reostuse info

### Aruannete põhjal

**Reostunud ala pindala (ha):** N/A

**Reostuse maht (m3):** N/A

**Reostunud pinnase kogus (t):** N/A

### Reoained:

Samiin

### Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

**Kaugus lähima elamuni (m):** 650

### Elamu info:

EE00926974 Sepa

**Kaugus lähima** 1350

### joogiveekaevuni (m):

### Kaevu info:

Imastu küla, Nurme kü asuv puurkaev katastri nr 15660, 30 m sügav, 12 m manteltoru

**Kaugus lähima** 2800

### pinnaveekoguni (m):

**Kogumi kood:** 1079200\_2 Valgejõgi\_2

**Maapinnalt 1. aluspõhjalise** Nõrgalt kaitstud

### põhjavee kaitstus:

**Põhjavee reostus:** Vähetõenäoline

**Põhjaveekiht:** Ordoviitsium  
**Joogivee kvaliteet:** Andmed puuduvad  
**Pinnakate:** 7 m moreeni

### **Välitöö põhjal**

**Maapealsete mahutite arv:** 0  
**Maapealsete mahutite kogumaht (m3):** 0  
**Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):** 0  
**Maapealsete mahutite seisukord:** -  
**Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:** -  
**Maa-aluste mahutite arv:** 0  
**Maa-alused mahutite kogumaht (m3):** 0  
**Maa-aluste mahutite seisukord:** -  
**Maa-aluste jäätmete kogus (m3):** 0  
**Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:**  
Mahutid puuduvad  
**Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:** 0  
**Muude reostunud ehitiste** 0  
**Ohtlike ainete maht ehitistes:** 0  
**Reostuskolle** Puudub

### **Objekti lühikirjeldus:**

Rajatised likvideeritud või hävinenud. Ala võsastunud, kasvab mets.

### **Risk**

**Risk joogiveele:** Puudub  
**Risk põhjaveele:** Puudub  
**Risk pinnaveele:** Puudub  
**Risk üleujutusale:** Puudub  
**Risk elutsooni õhule:** Puudub  
**Risk kaitsealustele liikidele:** Puudub  
**Risk inimesele:** Puudub

### **Järeldused**

#### **Märkused:**

#### **Järeldused:**

Vähene samiiniireostus on suure tõenäosusega aastakümnete jooksul isepuhastunud.