

ENDISE PÕDRANGU SOHVOOSI MÜRGILADU

Kood (vana): 295-00
Kood: JRA0000224

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Tamsalu vald
Asustusüksus: Põdrangu küla
Aadress: Kivimurru

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=622088,6556957&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põllud

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Põdrangu Põllumajandusühistu; Lenna Rebane

E-mail: podrangupy@hotmail.ee

Telefon: 5210291

Aadress: Põdrangu, Tamsalu vald 46022

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Põldude vahel asus väikeses kivihoones mürgiladu

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Aastatel 1994-1996

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Pestitsiidid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 830

Elamu info:

EE01029540 Valitseja

Kaugus lähima 980

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Oinamurru mü asuv suurkaev katastri nr 2792, 70 m sügav, 25 m manteltoru

Kaugus lähima 3900

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1030000_1 Põltsamaa_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad

Pinnakate: 4,5 m moreeni

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0

Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0

Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0

Maapealsete mahutite seisukord: -

Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -

Maa-aluste mahutite arv: 0

Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0

Maa-aluste mahutite seisukord: -

Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Väheneb

Objekti lühikirjeldus:

Kivihoone, paneelkatus (amortiseerunud) ja betoonpõrand. Mürgid on ära viidud, kuid hais on alles. Põrandal vedelevad pehkinud riulite jäänused ja sinna hiljem veetud olmepraht.

Risk

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Reostusallikas (pestitsiidid) on ära viidud. Kuna mürke hoiti betoonpõrandaga hoones, on reostuse tõenäosus seal väike.