

RUTJA LENNUVÄLI

Kood (vana): 296-00
Kood: JRA0000225

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Vihula vald
Asustusüksus: Rutja küla
Aadress: Rutja õppeväljak

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=630921.1,6602144.8&zoom=5000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsad

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaitseliit
E-mail: Tarmo.Matti@kaitseliit.ee
Telefon: 52 00 646; 7969624
Aadress: N/A
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Nõukogude ajal lennuvägi № 31552, oli sisuliselt Tapa lennuvälja varu-õppelennuväli. Tankimisplatsi läheduses lammas kivipostidel paarkümmend 25 m³ suurust maa-pealset ja ka mõned maa-alused lennukikütusemahutid. Mahutite ümbruses ja tankimisväljakul visuaalseid reostusnähte ei tuvastatud ja mahutites kütusejääke ei olnud.

Alal läbiviidud uuringud:

inventariseerimine 1993.a

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutid likvideeriti 1990-2000-ndatel aastatel ja hooned 2014.a Chrushtek OÜ poolt

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Lennukikütus

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 2100

Elamu info:

EE02711434 Kuuma

88703:002:2071

Kaugus lähima 2100

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Kiva küla Kiva kinnistul asuv puurkaev katastri nr 20936, 93 m sügav, filter 80-88,5 m, Kambrium-Vendi veekiht

Kaugus lähima 1200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1074600_4 Selja_4

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Vähetõenäoline
Põhjaveekiht: Ordoviitsiumi-kambriumi
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: 10 m paksune: liiv-kruus, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid on likvideeritud
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Mahutid likvideeritud, maapinnal reostusnähte ei tuvastatud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Mahutid on likvideeritud. Maapinnal reostusnähte pole tuvastatud. Reostuse puudumist pinnases pole uuringuga tõestatud.