

PIIRA KATLAMAJA KÜTUSEHOIDLA

Kood (vana): 297-00
Kood: JRA0000226

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Vinni vald
Asustusüksus: Piira küla
Aadress: Mõisa tn 24

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=635133,6578688&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Lõunas-läänes ärimaad, põhjas väikeelamud ja idas põld

Objekti kasutus praegusel Elamumaa

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Drevor Properties

E-mail: marten@erel.ee

Telefon 529282

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal asus 1960-ndatel aastatel rajatud elamute ja asutuste katlamaja. Algselt oli kütusehoidla katlamajast põhja pool maa all, 1974-75.a tehti uus ida poole, kus hoones oli kaks 50 m³ suurust mahutit. 1994.a toimus põlevkivi õli kasutamise tõttu avari: õli sattus katlamajas sooja vee süsteemi. Süsteem ja kanalisatsioon pyhastati. Katlamaja suleti 1995.a suvel. Hooned lammutati 2000-ndate keskel ja asemele kerkis 2008.a valminud ridaelamu.

Alal läbiviidud uuringud:

1996.a rajati 1 puurauk, pinnaseproov naftasaadusi ei sisaldanud. Visuaalsel vaatlusel oli kütuse vastuvõtusõlmes märgata reostusnähte.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Likvideeriti 2007-ndaks aastaks

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 0

Elamu info:

EE01076746 Mõisa tn 24

Kaugus lähima 290

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Ojakalda tn 4 asuv puurkaev katastri nr 2872, 123 m sügav, filter 97-122, Ordoviitsium-Kambriumi veekiht

Kaugus lähima 970

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1075300_1 Soolikaoja

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Võimalik
Põhjaveekiht: Ordoviitsium
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: 2,7 m moreeni

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid on likvideeritud
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Täielikult likvideeritud. Endise kütusehoidla asukohas on ridaelamu, katlamaja asukohas selle õu pallimänguplatsiga

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Täielikult likvideeritud ja võib kanda arhiivi.