

ROELA KULTUURIMAJA/KATLAMAJA KÜTUSEHOIDLA

Kood (vana): 298-00
Kood: JRA0000227

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Vinni vald
Asustusüksus: Roela alevik
Aadress: Sinilille 1

Kaardi link:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=648100,6561520&zoom=1000.00000000559&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Idas-lõunas väikeelamud, läänes-põhjas park
Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas
Reostuse Kohalik
Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Vinni vallavalitsus
E-mail: peep@vinnivald.ee
Telefon: 52 26 522; 52 73 878
Aadress: N/A
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kultuurimaja keldris on katlamaja, mille vedelkütusemahuti oli hoonest põhja pool liivakünkas maa sees.
Katlamaja lõpetas tegevuse 1982.a

Alal läbiviidud uuringud:

1998.a toimus ülevaatus, reostusnähte ei tuvastatud

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Likvideeriti OÜ Eesti Absorbent Ld poolt 2007.a

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0
Reostuse maht (m3): 0
Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 90

Elamu info:

EE00866699 Mäekalda 1

Kaugus lähima 30

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Sinilille 1 asuv puurkaev katastri nr 3843, 68 m sügav

Kaugus lähima 400

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1073100_1 Ädara

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: 5 m, liiv moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Likvideeritud, endise kütusemahuti asukohas on muru ja betoonplomm.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Likvideeritud, ja kuna seal pole ilmselt kunagi reostust olnud, ettepanek kanda arhiivi