

VIRU-NIGULA ENDISE KATLAMAJA MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 301-00
Kood: JRA0000228

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Viru-Nigula vald
Asustusüksus: Viru-Nigula alevik
Aadress: Maarja 7

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=652743.4,6592994.5&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Elamumaa

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Viru-Nigula vallavalitsus
E-mail: guido.reimer@viru-nigula.ee
Telefon: 53 412 834
Aadress: Kirikaia 2
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Katlamaja masuudihoidla nelja 50 m³ suuruse mahutiga asus hoones koos pumpadega.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Likvideeritud 2002.a Epler & Lorenz poolt

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

1990-ndatel aastatel läks katlamaja üle hakkepuidule

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0
Reostuse maht (m3): 0
Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 35

Elamu info:

EE00948592 Maarja tn 5

Kaugus lähima 150

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Põllu tn 2 asuv puurkaev katastri nr 3328

50 m sügavune, filter 34-44 m

Ordoviitsium-Kambriumi veekiht

Kaugus lähima 1200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1071900_1 Pada_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Võimalik

Põhjaveekiht: Ordoviitsium, kaevud toituvad kaitstud Ordoviitsium-Kambriumi veekihist
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: 2 m moreeni

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Vedelkütusemahutid asusid betoonpõrandaga hoones. Praegusel ajal tegutseb hoones päästeamet (tuletõrjemasin koos vajaliku varustusega).

Risk

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Likvideeritud 2002.a. kui seal oligi vähene pinnase või põhjavee reostus, siis see on tänaseks tõenäoliselt isepuhastunud. Ettepanek kanda jääkreostusobjekt arhiivi.