

ENDINE VÄIKE-MAARJA EPT KATLAMAJA KÜTUSEHOIDLA

Kood (vana): 302-00
Kood: JRA0000229

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Väike-Maarja vald
Asustusüksus: Väike-Maarja alevik
Aadress: Tööstuse 14

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=628717.7,6557002.6&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmis- ja ärimaad

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Väike-Maarja vallavalitsus
E-mail: vv@v-maarja.ee
Telefon: 3295750; 52 39 550
Aadress: Pikk 7, Väike-Maarja, 46202
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal asus toonase EPT katlamaja, kus oli 3 maa pealset (200 m³; 15 m³ ja 1 m³) mahutit ning kaks 50 m³ suurus maa-alust mahutit, viimaste seisukord tekitas kahtlusi.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

OÜ Absorbent Ld 2002.a

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m³): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 150

Elamu info:

EE00814603 J. Liivi tn 18

Kaugus lähima 160

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Tamme tn 8 asuv suurkaev katastri nr 3574, 180 m sügav, 103 m manteltoru

Kaugus lähima 2400

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1030000_1 Põltsamaa_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Ordoviitsium
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: 4,5 m moreeni

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid on likvideeritud
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

On likvideeritud, praegu seal jäätmejaam.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Kuna olid ainult reostuskahtlused, kaebuseid pole olnud ja objekt likvideeritud on ettepanek kanda arhiivi.