

VÕIVERE KÜLA VÄETISEHOIDLA

Kood (vana): 303-00
Kood: JRA0000230

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Väike-Maarja vald
Asustusüksus: Võivere küla
Aadress: Väetiseküüni

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=634755,6548165.1&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põllud, metsatukk

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Simuna Ivax
E-mail: hans@v-maarja.ee
Telefon: 5145021
Aadress: Kärutäht 2, Simuna
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine väetisekuur, betoonpõrandaga, eterniitkatusega paneel, silikaatkivi-puitsegaehitis

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Väetised on likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 160

Elamu info:

EE00848766 Kännustiku

Kaugus lähima 540

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Liina kü asuv puurkaev katastri nr 3620, 30 m sügav, 10,5 m manteltoru

Kaugus lähima 3300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023700_1 Pedja_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Normidele vastav
Pinnakate: 6,5 m moreeni

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Reostusnähte ei tuvastatud, hoone on enamuses tühi, hoitakse vähesel määral vilja.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Ohtlike ainete nimekirja kuuluvaid aineid siin hoitud ei ole, väetis eemaldatud. Ettepanek kanda arhiivi.