

LÄÄNE-VIRU TREV-I RAUDTEE BITUUMENI LAADIMISSÕLM

Kood (vana): 304-00
Kood: JRA0000231

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Rakvere linn
Asustusüksus: Rakvere linn
Aadress: Jaama pst 30

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=633900,6582160&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas raudtee, mille taga tootmiskaad, lõunas Jaama tänav, millest kagus elamud, edelas tootmiskaad, idas-läänes äri-tootmiskaad.

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Väheses osas likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: AS Volmer KV
E-mail: tonu@virutrans.ee
Telefon: 3243012, 5038925
Aadress: N/A
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal asus 1960-ndatest aastatest TREV'i bituumeni laadimissõlm raudteevagunitest koos pumpla ja mahutitega ning autodele laadimise sõlm

Alal läbiviidud uuringud:

1996.a objekti ülevaatus ja paari puurauguga reostusuuring. Täitepinnases tuvastati õliga läbi segunenud kihte, ja looduslikus pinnases tugevat kütusehaisu. Põhjavesi oli väga tugevasti reostunud, sisaldades 18,5 korda lubatust rohkem "autokütust ja diiselõli".

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Maapealsed mahutid likvideeris OÜ Levkoriin & KA 2004.a

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Bituumen, põlevkiviõli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 55

Elamu info:

EE00911860 Jaama pst 41

Kaugus lähima 130

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Tootmise 9 asuv puurkaev katastri nr 14656, 42 m sügav, 7 m manteltoru

Kaugus lähima 150

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1075300_1 Soolikaoja

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Reostunud
Põhjaveekiht: Kvaternaär
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Paksus 3,5 m: täitepinnas, tolmu- kuni jämeliiv

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Maapealsed mahutid ja torustik on lammutatud, pumbamaja alles ja puhastatud. Raudteevarul on paks hangunud bituumeni kiht (=asfalt), ja ka laiguti pumplast kirdes rohus märgata mõned bituumenilaigud (s.h

väike kividega ümbritsetud auk).

Risk

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Väike

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Reostuskolle likvideeritud, kuid pinnas ja põhjavesi puhastamata. Vajab täiendavat uurimist.