

SUISLEPA (OBRIKU) TAGAVARALENNUVÄLI

Kood (vana): 311-00
Kood: JRA0000232

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Viljandi maakond
Omaavalitsus: Tarvastu vald
Asustusüksus: Unametsa küla
Aadress: Suislepa

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&bbox=613693.973796939,6451365.57607473,614693.973796939,6452220

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Lennuvälja vahekütuselaole lähim hajaasustuse talu asub 1km kaugusel põhja pool Kaubi küla (79703:003:1491), lõunas metsamaa, teistes kaartes metsa- ja põllumaa

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Suures osas likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse kohalik: Kohalik
Objekti: 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Silva Teemets; Kalev Rebane
E-mail: N/A
Telefon: S.Teemets tel 5060690 K.Rebane tel 5118267
Aadress: N/A
Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Sõjaväe linnak ja lennukivälja vahekütusehoidla. Keskkatlamaja töötas söel. Valdavalt 0,7 km laiune lennurada paikneb paralleelselt Viljandi-Rõngu maanteeга sellest 200m kaugusel lääne pool.

Alal läbiviidud uuringud:

1993.a inventariseerimise aruandest:

Teadat on reserv elektrijaama õlireostuse avarii 1982-1983. a. Tegu oli maksimaalselt 10m³ diiselkütuse mahavalgumiseга kahjustatud alale suurusega 20*200 m. 1995.a. oli taimkate taastunud, mahuti vundamendi alune liivapuiste on iseloomuliku vald, pruuni värvusega.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1993.a inventariseerimisest:

Mahutijäädgid on lastud otse pinnasele ja tekitatud pinnasereostus. Kütusehoidla 53 mahutiga mahutipargist on kõik mahutid likvideeritud. Likvideeritud on ka reservelektrijaama mahuti ja autobaasis olnud akud (Tetra).

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m³): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused lennukipetrool, diiselküt

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 500

Elamu info:

EE02697781 Kaubi

Kaugus lähima joogiveekaevuni (m): 800

Kaevu info:

Kaubi talu 3,5m sügavune salvkaev (veetase 2,6m maapinnast)

Kaugus lähima 700

pinnaveekoguni (m):
 Kogumi kood: 1016400_1 Soe
 Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud
 põhjavee kaitstus:
 Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
 Põhjaveekiht: Kesk-Devoni D2tr
 Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
 Pinnakate: Savikas liiv veerise ja munakatega kuni 11m, liivakivi savi vahekihtidega 11..32 m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
 Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
 Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
 Maapealsete mahutite seisukord: -
 Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
 Maa-aluste mahutite arv: 0
 Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
 Maa-aluste mahutite seisukord: -
 Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
 Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
 Mahutid on likvideeritud
 Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
 Muude reostunud ehitiste 0
 Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
 Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Kõik hooned sõjaväelinnakus on lagunenud. Maaomanik Kalev Rebane püüab taastada juhtimiskeskuse hoonet. Mahutid kõik likvideeritud. Visuaalselt reostustunnustega pinnast ei tuvastatud. Omaniku jutu põhjal on kütusehoidla alal kevadeti suurvee ajal tunda naftasaaduste haisu. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub
 Risk põhjaveele: Väike
 Risk pinnaveele: Puudub
 Risk ülejutusale: Puudub
 Risk elutsooni ohule: Puudub
 Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
 Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Maatulundusmaa, tegevused puuduvad 2006 ja 2007 kasutati rallirajana linnaku asfaltteid
 Veel kasutati saepuru ladestamiseks asfaltplatsidel, likvideeritud. Kasutatud küttegraanulite tootmiseks.
 Objektilt on ära viidud kõik, mida viia andis (omavoliline tegevus, valvet polnud). Lagunenud müürid, vana katlamaja, garaažid, linnakust pole midagi järel, ainult varemed ja asfalteeritud tänavad. Juhtimiskeskuse katuse on uus. Taastab 79703:003:0282 omanik endisel kujul. Likvideerimistööd pole tehtud, samuti läbi viidud uuringuid. Tiik, prügi sees, katlamaja seisukord teadmata.

Järeldused:

Reostuse taseme selgitamiseks on kütusehoidla piires vajalikud pinnase- ja põhjavee uuringud. Osad varemed varisemisohtlikud ohtlikud inimestele. Võimalik pinnase ja põhjaveereostus otsest ohtu ümbruskonna elenikele ega elusolenditele ei ole.