

VASTEMÕISA KATLAMAJA KÜTTEÕLIMAHUTID

Kood (vana): 312-00
Kood: JRA0000233

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Viljandi maakond
Omavalitsus: Suure-Jaani vald
Asustusüksus: Vastemõisa küla
Aadress: Vastemõisa tee 4

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&bbox=583615,6478455.14475874,584615,6479228.85524126&setlegend=

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjast piirneb nii tootmismaa kui ka elamuga; idast tootmismaa (endine katlamaja); lõunast elamumaaga ja läänest tootmismaa ja elamuga

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Tauno Härginen

E-mail: aurelia@aurelia.ee

Telefon 5020509

Aadress: Vastemõisa tee 10-3, Suure-Jaani vald, Viljandimaa

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endise Kalju kolhoosi kaks kütteõlimahutit (2 x 400 m3).

Alates 14.01.2009 on eraisiku omanduses ja seal asub temale kuuluva ettevõtte ehitusmaterjalide laoplatz.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2002.a Epler&Lorenz: kütteõlitorustiku tühjendamine ja likvideerimine; 2x400 m3 kütteõlimahutite puhastamine, pesemine ja likvideerimine; kokku 48,7 m3 jäätmete vedu ja käitlemine

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 40

Elamu info:

EE01013521 Vastemõisa tee 2, EE01650407 Vastemõisa tee 10

Kaugus lähima 120

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Endisest mahutipargist kagus Vastemõisa tee 12 (87001:002:0010) suvemaja 2,6m sügavune salvkaev, vee kvaliteedi kohta kaebusi ei ole; 185 m kaugusel endisest mahutipargist kirdes asula tarbepuurkaev 5283, veevõtt toimub sügavusest 92-155m. Enamus asulast on ühisveevärgiga ühendatud.

Kaugus lähima 180

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1140700_1 Vastemõisa

Maapinnalt 1. aluspõhjalise põhjavee kaitstus:	Suhteliselt kaitstud
Põhjavee reostus:	Andmed puuduvad
Põhjaveekiht:	Kvaternaär
Joogivee kvaliteet:	Andmed puuduvad, kaebusi pole
Pinnakate:	Asula keskveevarustuse puurkaevude andmeil on liustikusetete paksus 30-40m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Endise mahutipargi poolmaa-alune alusvann on täidetud täitepinnasega

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
---	---

Muude reostunud ehitiste	0
---------------------------------	---

Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
---------------------------------------	---

Reostuskolle	Stabiliseerunud
---------------------	-----------------

Objekti lühikirjeldus:

Endiste mahutite ala on pinnasega tasandatud ja praegu on seal ehitusmaterjalide laoplat. Endine katlamaja ja ülepumpamisjaam on puhtad ja nüüdsest kasutusel puidutöökodadena

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
-------------------------	--------

Risk põhjaveele:	Puudub
-------------------------	--------

Risk pinnaveele:	Puudub
-------------------------	--------

Risk üleujutusale:	Puudub
---------------------------	--------

Risk elutsooni õhule:	Puudub
------------------------------	--------

Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
---------------------------------------	--------

Risk inimesele:	Puudub
------------------------	--------

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Mahutid ja mahutite ning torustike kütteõli jäägid on likvideeritud. Pinnase reostust ei olnud ega pole ka likvideerimistöödega tekitatud. Maa-ala korrastatud ja kasutusel laoplatina. Ettepanek on kustutada jääkreostusobjekt aktiivsest nimekirjast ja kanda arhiivi.