

## EK BENSIINIJAAM

Kood (vana): 314-00  
Kood: JRA0000235

### Põhiandmed

#### Asukoht

Maakond: Viljandi maakond  
Omavalitsus: Viljandi linn  
Asustusüksus: Viljandi linn  
Aadress: Leola tn 53

#### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=593290,6471902&zoom=1000&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=593290,6471902&zoom=1000&LANG=1)

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Elutsoon

#### Ümbruskonna asustus:

Läänes linna üldkasutatav (tüher)maa, põhjas, idas ja lõunas äriettevõtted

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

#### ajal:

Seisund: Likvideeritud  
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi  
Reostuse Kohalik  
Objekti A

#### kategooria:

### Maaomaniku andmed

Maaomanik: Pan-Estonian OÜ; AS Raidano  
E-mail: info@colonna.ee; riisakas@eliise.ee  
Telefon: 6418698; 56480427  
Aadress: Tartu mnt 14 Tallinn; Kesk-Kaar 12 Tartu Tartumaa  
Omaniku liik: Juriidiline isik

### Objekti ajalugu

#### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Algselt EK tankla, mis asetses mõlemal pool Leola tänavat, hiljem Traffic Service AS, siis Neste Eesti AS omanduses.

#### Alal läbiviidud uuringud:

1994.a uuringus fikseeriti pinnase- ja põhjaveereostus Leola tn poolse tankla mahutite ümbruses.

Leola ja Tallinna tn vahelisel alal olnud tankla osas olid ainult tankurid ja seal pinnase ega põhjaveereostust ei fikseeritud.

#### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutid ja pinnasereostus likvideeritud

#### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

### Reostuse info

#### Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0  
Reostuse maht (m3): 0  
Reostunud pinnase kogus (t): 0

#### Reoained:

Puuduvad

#### Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 135

#### Elamu info:

EE01666244 Tallinna tn 72

Kaugus lähima 120

#### joogiveekaevuni (m):

#### Kaevu info:

Autoteeninduse puurkaev katastri nr 7233, sügavus 140m, veevõtt 109-140m (S1 ad veekiht. Andmed likvideerimise ja veevõtu kohta puuduvad. Ettevõtte on tõenäoliselt ühendatud linna veevõrku.

Kaugus lähima 220

#### pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1139400\_1 Valuoja

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:  
Põhjavee reostus: Ei ole reostunud  
Põhjaveekiht: Kvaternaär  
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad  
Pinnakate: Kuni 5,2m sügavuseni moreen liiva vahekihtide ja läätsedega.

### Välitöö põhjal

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Maapealsete mahutite arv:                   | 0       |
| Maapealsete mahutite kogumaht (m3):         | 0       |
| Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):         | 0       |
| Maapealsete mahutite seisukord:             | -       |
| Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: | -       |
| Maa-aluste mahutite arv:                    | 0       |
| Maa-alused mahutite kogumaht (m3):          | 0       |
| Maa-aluste mahutite seisukord:              | -       |
| Maa-aluste jäätmete kogus (m3):             | 0       |
| Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:  |         |
| Mahutid on likvideeritud                    |         |
| Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:  | 0       |
| Muude reostunud ehitiste                    | 0       |
| Ohtlike ainete maht ehitistes:              | 0       |
| Reostuskolle                                | Väheneb |

### Objekti lühikirjeldus:

Mahutid ja reostunud pinnas väljakaevatud ja likvideeritud. Leola tn poolisel tankla ja mahutite osal paikneb nüüd kaubandusettevõtte Home Galleryja selle vastas üle Leola tänava endise veoautode tankurite kohal Nuti pesula.

### Risk

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Risk joogiveele:               | Puudub |
| Risk põhjaveele:               | Puudub |
| Risk pinnaveele:               | Puudub |
| Risk üleujutusale:             | Puudub |
| Risk elutsooni õhule:          | Puudub |
| Risk kaitsealustele liikidele: | Puudub |
| Risk inimesele:                | Puudub |

### Järeldused

#### Märkused:

#### Järeldused:

Reostus likvideeritud. Ohtu pinna- ega põhjaveele pole. Inimeste kokkupuude ohtlike ainetega pole võimalik. Reostust enam pole. Ettepanek on jääkreostusobjekt kanda arhiivi.