

KASTANI TN MAA-ALUSED KÜTUSEMAHUTID

Kood (vana): 324-00
Kood: JRA0000237

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Tartu maakond
Omavalitsus: Tartu linn
Asustusüksus: Tartu linn
Aadress: Kastani 48a

Kaardi link:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=658999.554344897,6473212.17676818&zoom=387.616203979007

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmis- ja äriettevõtted

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: TÕNISE AUTOREMONT OÜ

E-mail: N/A

Telefon 53463453

Aadress: Kastani 48a 50410 Tartu

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endise Tartu Aparaaditehase katlamaja masuudimahutid, mis on paigaldatud juba 1959.a.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 65

Elamu info:

EE00767441 Filosoofi tn 5

Kaugus lähima 1600

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

O-Ca veekihi puurkaev PRK0001210 põhja pool, sügavus 419m, veevõtt sügavusest 371-419m

Kaugus lähima 1175

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023600_1 Emajõgi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Reostunud, Kvaternaari (Q)

Põhjaveekiht: Andmed puuduvad

Joogivee kvaliteet: Hea

Pinnakate: 23m moreen, sügavamal D2ar-br liivakivi

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	2
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	400
Maa-aluste mahutite seisukord:	Lekkeohtlik
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	140
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Betoonmahutid	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	1
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Kaks maa-alust ca 3,5m sügavust 200m³ betoonmahutit, mille kütusejääkide paksus põhjast on ca 1,5 ja 1m.

Kütusejääkide maht on kokku on hinnanguliselt 140m³. Mahutite suudemed pealt kaetud, sademevesi otse

suudmest sisse ei saa. Kõrval on ümmarguse põhiplaaniga pumpla, mille esimaene maa-alune korrus on kuiv jaRisk olulise reostuseta. Teine maa-alune korrus, mis paikneb ca 2,5m sügavamal on veega uputatud. Reostust ei olnud võimalik tuvastada. Ümbruses kuhjatud rauakolu ja autovrakke. Maa kasutuseta.

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Väike
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni ohule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Mahutite seisund ja lekkekindlus pole teada. Mahutid on vaja tühjendada kütusejääkidest, puhastada ja seejärel likvideerida inertpinnasega täitmise teel. Pinnase- ja põhjaveeuuringud pole tingimata vajalikud, kuivõrd võimalik reostus paikneb sügavamal kui 2,5m ja otseselt veevarustust ei ohusta. Kü arendamisel ja võimalike kaevetööde tegemisel peab arvestama võimaliku pinnasereostusega. Võib saada takistuseks katastriüksuse sihipärasele kasutamisele.