

# KIISA VÄETISEKÜÜN

Kood (vana): 333-00  
Kood: JRA0000241

## Põhiandmed

### Asukoht

Maakond: Harju maakond  
Omavalitsus: Kose vald  
Asustusüksus: Sae küla  
Aadress: Kiisa

### Kaardilink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=573320,6558987&zoom=1000&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=573320,6558987&zoom=1000&LANG=1)

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

### Ümbruskonna asustus:

Hajaasustus, ümbruses põllumaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad  
ajal:

Seisund: Likvideeritud  
Reostuse liik: Lahtised jäägid  
Reostuse Kohalik  
Objekti 5

### kategooria:

## Maaomaniku andmed

Maaomanik: Marek Nael  
E-mail: N/A  
Telefon: N/A  
Aadress: N/A  
Omaniku liik: Füüsiline isik

## Objekti ajalugu

### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine väetiseküün

### Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2015. a EcoPro: hoonelt puitkonstruktsioonide eemaldamine ja eterniidi kogumine. Viidi ära 4 489 kg asbestijäätmekogumist, 99 780 kg ohtlike aineid sisaldavad kivi ja pinnast, mis sisaldas ka väetisejääke, 4 780 kg olmejäätmeid. Töö tulemuseks puhastatud seinte ja betoonpõrandaga pealt lahtine kivihoone, ümbrus heakorrastatud.

### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

## Reostuse info

### Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A  
Reostuse maht (m3): N/A  
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

### Reoained:

Naatriumsulfaat, superfosfaat ja ammooniumsulfaat

### Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 15

### Elamu info:

EE01098489 Kiisa

Kaugus lähima N/A

### Joogiveekaevuni (m):

### Kaevu info:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima 410

### pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1089200\_4 Pirita\_4

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

### põhjavee kaitstud:

**Põhjavee reostus:** Andmed puuduvad  
**Põhjaveekiht:** Siluri-Ordoviitsiumi  
**Joogivee kvaliteet:** Andmed puuduvad  
**Pinnakate:** Kruus, liiv, saviliivmoreen kuni 12 m

### **Välitöö põhjal**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| <b>Maapealsete mahutite arv:</b>                   | 0      |
| <b>Maapealsete mahutite kogumaht (m3):</b>         | 0      |
| <b>Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):</b>         | 0      |
| <b>Maapealsete mahutite seisukord:</b>             | -      |
| <b>Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:</b> | -      |
| <b>Maa-aluste mahutite arv:</b>                    | 0      |
| <b>Maa-alused mahutite kogumaht (m3):</b>          | 0      |
| <b>Maa-aluste mahutite seisukord:</b>              | -      |
| <b>Maa-aluste jäätmete kogus (m3):</b>             | 0      |
| <b>Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:</b>  |        |
| Mahutid puuduvad                                   |        |
| <b>Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:</b>  | 0      |
| <b>Muude reostunud ehitiste</b>                    | 0      |
| <b>Ohtlike ainete maht ehitistes:</b>              | 0      |
| <b>Reostuskolle</b>                                | Puudub |

### **Objekti lühikirjeldus:**

Objektil leidunud väetisejäägid on likvideeritud ja ümbrus heakorrastatud. Likvideerimistööd viis läbi AS EcoPro Keskkonnainspektsiooni tellimusel.

### **Risk**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Risk joogiveele:</b>               | Puudub |
| <b>Risk põhjaveele:</b>               | Puudub |
| <b>Risk pinnaveele:</b>               | Puudub |
| <b>Risk ülejutusale:</b>              | Puudub |
| <b>Risk elutsooni õhule:</b>          | Puudub |
| <b>Risk kaitsealustele liikidele:</b> | Puudub |
| <b>Risk inimesele:</b>                | Puudub |

### **Järeldused**

#### **Märkused:**

Infokaart on täidetud lähtudes jääkreostuse likvideerimise aruandest. Välitöid objektil ei teostatud.

#### **Järeldused:**

Objektil leidunud väetisejäägid on likvideeritud ja ümbrus heakorrastatud. Hoonel puhastatud seinad ja puhastatud betoonpõrand.