

ÄRIKÜLA VÄETISE-MÜRGIHOIDLA

Kood (vana): 334-00
Kood: JRA0000242

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Viljandi maakond
Omavalitsus: Karksi vald
Asustusüksus: Äriküla
Aadress: Vana-Hendriku

Kaardi link:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=591984.31726625,6437818.08733524&zoom=482.201614482095&

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Hajaasustusega põllumaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Lahtised jäägid

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Arvi Salujärv

E-mail: N/A

Telefon 534 78 197

Aadress: N/A

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Varem olnud väetise ja mürkkemikaalide hoidla

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mürgid on likvideeritud, jäänud on tühi roostetanud taara.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised ja mürgid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 135

Elamu info:

EE01894450 Hendriku

Kaugus lähima 150

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Hendriku talu salvkaev (Q), sügavus 14,4m, veetase 13m sügavusel maapinnast

Kaugus lähima 1050

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1136300_1 Pöögla

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Normidele vastav, vee kvaliteedi kohta kaebused puuduvad

Pinnakate:

Remsi puurkaevu 6131 andmeil on liustikusetete paksus 25m, allpool D2br savi ja dolomiidi vahekihtidega.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	1
Ohtlike ainete maht ehitistes:	1,5
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Väetise ja mürkkemikaalide hoidla, kus on kolm ruumi. Katus katkine, põrand terve, pragudeta, valubetonist. Kitsas kagupoolses ruumis on tuntav väetise või mürgi lõhn. Peauksest esimene ruum on tühi, v.a 2

roostetanud tühja mürgitünni. Peauksest vasakut kätt teises, mõnevõrra kõrgemas ruumis tühjad roostetanud **Risk** mürgitünnid. Iseloomulikku mürgilõhna pole tunda. Ukse kõrval vasakul ja paremal vaskvitroli 45 kotti, a'45kg kott (kokku 2025kg). Osaliselt lagunenenud ja väetis valgunud põrandale. Katkisest katusest vesi otse peale ei saja. Põrand betoon, pragudeta.

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk ülejutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Väike

Järeldused**Märkused:**

Omanikul ei ole võimalust võtta hoone enne kasutusele, kui väetis on välja viidud.

Järeldused:

Väetisejäägid tuleb likvideerida, ehkki praegusel kujul need ohtu loodusele ei kujuta.