

ROIU KATLAMAJA KÜTTEÕLIMAHUTID

Kood (vana): 005-00
Kood: JRA0000245

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Tartu maakond
Omavalitsus: Haaslava vald
Asustusüksus: Roiu alevik
Aadress: -

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=667943.2,6465954.9&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Lõunas, läänes ja põhjas transpordimaa, idas üldkasutatav maa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Tartu Maavalitsus
E-mail: info@tartu.maaavalitsus.ee
Telefon: 730 5200, 730 5212
Aadress: Riia 15, 51010 Tartu
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Vedelkütusel töötanud Roiu aleviku katlamaja mahutid paiknesid katlamajas. Hiljem püüti katlamaja kõrvale seadistada hakkepuidul töötavaid katlaid, mis aga ei käivitunud.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutid likvideeriti 2000. aastal või enne seda.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE01662390 Oja tn 1c

Kaugus lähima 180

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

D2tr 60m sügavune puurkaev PRK0007003

Kaugus lähima 180

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1045700_1 Mõra_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Hea
Pinnakate: Puurkaevu PRK0007003 andmeil 21m moreen, sügavamal liivakivi

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahtutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Katlamaja vare on püsti, mahutid olid olnud katlamajas. Mahutid on likvideeritud 15 a tagasi. Katlad on likvideeritud. Vare on tühi, reostuseta. Katlamajast põhja pool oli endine besinnijaam ja katlamaja loodeotsa lähedal autopesula. Ühtegi sellist objekti enam pole. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Objekt on likvideeritud. Reostusallikad puuduvad. Ettepanek on kanda objekt arhiivi.