

BEKKERI SADAM

Kood (vana): 151-02
Kood: JRA0000246

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Tallinn
Asustusüksus: Põhja-Tallinna linnaosa
Aadress: Marati 14

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=537980.8,6591051.3&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Edelas Kopli laht, kagus-kirdes äri- ja tootmismaad, põhjas paar elumaad ja loodes riigikaitsemaa (Süsta piirivalvesadam)

Objekti kasutus praegusel ajal: Äritegevus

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Logman Invest AS
E-mail: endel.siff@primos.ee bekker@bekker.ee
Telefon: 6503500
Aadress: Kopli ranna 49, 11713
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Sadam valmis 1913. a ja siin toimus laevaehitus. Pärast iseseisvumist veeti siit välja ümarpuitu ja 1930-ndatel ka vedelkütust (põlevkiviõli). 1945-1992. a olid siin NL sõjaväeosad – 23. üksik remonditavate laevade divisjon (p/k B-8434) ja Admiraliteedi-tehaste Balti Baas - sõjalaevade remontimine ja tankimine. Oli vedelkütusel baseeruva katlamaja masuudihoidla, mis likvideeriti 1990-ndate keskel.

Alal läbiviidud uuringud:

1997. a rajati 14 puurauku, kust võeti 29 pinnase- ja 13 veeproovi. Pinnases jäid heksaanis lahustuvate ühendite sisaldused tööstusmaale lubatust väiksemaks, põhjavees tuvastati pooltes puuraukudes reostus. 1999. a rajati 15 puurauku, nendest 6 veepinnal täheldati õlikihti. 2006. a rajati 30 puurauku, kust võeti 17 pinnase- ja 5 veeproovi. Reostunud oli ühe puuraugu vesi (naftasaadusi 1060 µg/l). Pinnases tuvastati 6 puuraugus elumaa piirarvu ületavas koguses naftasaadusi ja ühes tööstusmaale lubatust rohkem PAH-e.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Aastatel 1996-1999 likvideeriti mõlemad katlamajad, üks alajaam, kõik maa-alused ja maapealsed kütuse- ja õlihoidlad ning kütusepumplad. Raudteelt kütuselaadimise estakaadi, selle juures paiknenud kütusehoidla, maa-ala kaguosas paiknenud katlamaja ja alajaama ümbruses likvideeriti reostunud pinnast 1...2 m sügavuseni ja asendati puhtaga.

2009. a eemaldati reostunud pinnas sadama keskkosas kai ääres.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0
Reostuse maht (m3): 0
Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 10

Elamu info:

EE00634797 Kaluri 2

Kaugus lähima joogiveekaevuni (m): 450
Kaevu info:
 Kopli 89b puurkaev katastri nr 236, 141 m sügav, 84 m manteltoru, Kambrium-Vendi veekiht
Kaugus lähima pinnaveekoguni (m): 0
Kogumi kood: EE_5 Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi
Maapinnalt 1. aluspõhjalise põhjavee kaitstus: Kaitsmata
Põhjavee reostus: Reostunud
Põhjaveekiht: Kvaternaar
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Kuni 4,8 m, täitepinnas mereliivad moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
 Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Reostus on likvideeritud ning asemele rajatud uued hooned ja platsid. Kaiäärsele reostunud alal on asfaltkatendiga killustiku vaheladustamispaik, loodepiiri reostunud kohas planeeritakse pinnast angaari paigaldamiseks. Kogu territoorium on heakorrastatud ja reostusnähte ei tuvastatud. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Reostus on likvideeritud, ettepanek kanda objekt arhiivi.