


Mõtskonna järve VEE2014430 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 16.07.23.

Tüüp EELISes: varem looduslik järv, alates mai lõpust paisjärv, sest seda pole veel 1969. aasta ortofotol ning kameraalsel hinnangul on järve väljavoolul veetaseme regulaator, pais EELISes puudub.



Järv on olemas ja korralik:



Järve kirdeotsas, kuhu ka ETAKisse on kaardistatud väljavool, on veetaseme reguleeriv rajatis. See on kolmest küljest betoonist kast, mille järvepoolses küljes on puitvarjad. Üks rida puitvarjasid on ka konstruktsiooni keskel. Rajatise peal on metallvõrk. Koprak olid paisu ette ja peale puitu ja muda kuhjanud. Pildi tegemiseks tõstsin selle ära. Vaatluse ajal vesi paisuni ei ulatunud ja sellesse nähtavalt sisse ei voolanud:



Teisel pool, kus peaks olema väljavooluots, on betoonist sein ja selle ees lemledega kaetud äravooluta lomp. Lombi kõrge veetaseme tõttu toruotsa näha polnud. Vesi seisis kraavis ka teealusest truubist kirde pool. Tõenäoliselt on koprad seda kusagil allavoolu paisutanud.



Järeldus: Kuna olemas on veetaset reguleeriv rajatis, siis on sobiv tüüp **paisjärv**. Pais tuleks ka EELISesse kanda.