

Härgesoo tiigi (VEE2029240) vaatlus

Vaatluse aeg 13.10.24. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: tehisjärv

Järve pole 1971. aasta ortofotol:



Järv on korralik:



Järvest voolab läbi Härjesoo kraav (VEE1099204) Järve väljavoolul on betoonplaadist sild ning vesi voolab välja mööda betoonist küna. Sellel on sillast allavoolu olemas varjapaasid, kuid varju polnud vaatluse ajal ees ning pigem need sinna ette ka ei panda. Seetõttu voolab vesi järvest välja ilma paisutusega:





Järeldus: Järve väljavoolul paisu pole, mistõttu on **tehisjärv** sellele õigustatud tüüp.