



# TURBA ASULA PUIDUIMMUTUSTEHASE ARSEENIREOSTUSE LIKVIDEERIMISE II ETAPP:

TEINE TIIK  
REOSTUSKOLLE NR 7 JÄÄKREOSTUSE LIKVIDEERIMINE

Tellija: Nissi Vallavalitsus  
Registrikood 75010298  
Nissi tee 53c  
Riisipere alevik  
76202 Harjumaa  
Tel: 608 7231  
Faks: 608 7394  
e-post: [nissi@nissi.ee](mailto:nissi@nissi.ee)

Projekteerija: AS EcoPro,  
Registrikood: 10006742  
Pärnu mnt 141  
11314 Tallinn,  
Tel: 6604762  
Faks: 6604763  
e-post: [ecopro@ecopro.ee](mailto:ecopro@ecopro.ee)  
MTR nr EP EEP000521 reg 15.11.05

Vastutavad isikud: Projektijuht: Steve Vili  
Koostas: Madis Kõrvits

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Steve Vili", is written over the text of the project manager's name.

Stadium: **TÖÖPROJEKT**  
Tallinn 2010



## SISUKORD

Tellijä lähteülesanne.....	5
Olemasoleva olukorra kirjeldus, lähteandmed .....	5
Jääkreostuse likvideerimine .....	8
Ettevalmistavad tegevused.....	8
Raietööd, haljastuse kaitse.....	8
Liikluskorraldus .....	8
Lammutatavad rajatised.....	8
Kaeвете teostamine, pinnasetööd.....	8
Ehitusaegne kuivendus, veetõrje .....	8
Toed ja tugevdused .....	8
Reostunud vee puhastamine.....	8
Jäätmete käitlemine .....	8
Kontrolltoimingud.....	9
Heakorrastamine ja vertikaalplaneerimine .....	9
Tööde mahud, tööde ajaline järjestus.....	9
Joonised.....	11



## Tellija lähteülesanne

Likvideerida jääkreostus Turba immutuspolügooni esimeses tiigis (reostuskolle nr 6).

### Olemasoleva olukorra kirjeldus, lähteandmed

Uuring „TURBA ASULA ENDISE PUIDUIMMUTUSTEHASE ARSEENIREOSTUSE LIKVIDEERIMINE II JÄRK“ AS Maves, 2009

Uuringuala edelaosas paikneb kolm tiiki, neist suurimat kasutati palkide leotamiseks. Väiksed tiigid olid eestkätt elektriijaama jahutusvee kogumiseks. Tiikide vahel kulgeb puitmastide immutustehase juurdesõidu tee, mille ääres toimus puidu koorimine ja endisele raudteetammile rajatud kergliiklustee.

Suures tiigis vohab taimestik (eriti tiigi edela ja kirde osas) muda on tiigis kuni 1,2 m enamasti 0,1...0,3 m. Suure tiigi põhjas lasuvad, saviliiv ja saviliivmoreen, kohati esineb ka kruusa. Veetase suures tiigis oli välitöö ajal absoluutkõrgusel 46,23 m, edelapoolses väikeses tiigis absoluutkõrgusel 46,82 m ja kirdepoolses väikeses tiigis absoluutkõrgusel 46,95 m. Tiikide omavahelisi ühendusi praegu näha polnud, kunagi olid need ilmselt ka omavahel ühendatud.

Kõigis kolmes tiigis ületab ühealuselistest fenoolidest lihtfenooli (neljast proovist neljas) ja kahealuselistest fenoolidest 2,5-dimetüülresortsiiini (neljast proovist kolmes) sisaldus mudas elutsooni piirarvu (1 mg/kg).

Esimese tiigi mudas on ka naftasaadusi üle sihtarvu (100 mg/kg) ja puuraugus PA-1 ka üle elutsooni piirarvu (500 mg/kg). Tiigi ja MTÜ Motomuuseumi kütusehoidla vahelisel alal reostustunnuseid näha polnud (väidetavalt olevat varasematel aegadel esinenud siiski kütuselekkeid tiiki).

Teises tiigi mudas oli naftasaadusi alla labori määramistäpsust (20 mg/kg) või sihtarvu, suure tiigi mudas oli naftasaadusi alla sihtarvu, vaid kohati üle vastava sihtarvu.

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ja klooritud aromaatsete süsivesinike (PCB) sisaldus jäi tiikide mudast võetud proovides alla labori määramistäpsust (0,1 ja 0,03 mg/kg) või sihtarvu (5 ja 0,1 mg/kg).

Seega on kõigi kolme tiigi muda paiguti reostunud fenoolide üksikkomponentidega ja esimeses (elektriijaama poolseimas) tiigis ka naftasaadustega (vaata Joonis 3 ja Lisa 7). Kuigi tiikide mudas on üle elutsooni piirarvude lihtfenooli ja 2,5-dimetüülresortsiiini sisaldus üksikute komponentidena, pole ületatud summaarsete 1-aluseliste ega ka summaarsete 2-aluseliste fenoolide sisalduse piirarvud. Palkide koorimise koha lähedal suure tiigi loodeotsas on ca 20 m<sup>2</sup> suurune visuaalselt naftajääkidega reostunud ala (jääb reostuskolde nr 8 piiresse).

Tabel 1 Muda mahud uuritud tiikides

	Esimene tiik	Teine tiik	Suur tiik
Pindala, m <sup>2</sup>	4090	4900	14770
Muda maht, m <sup>3</sup>	410	1030	5605
Reostunud mudaga ala pindala, m <sup>2</sup>	1596	1355	2030
Reostunud muda maht, m <sup>3</sup>	80	68	1525

Lihtfenooli ja 2,5-dimetüülresortsiiini sisalduse tiikide mudas võib olla tingitud ka kunagisest palkide koorimisest tiikide kallastel ja leotamisest tiigis.

Arvestades asjaolu, et elutsooni piirarvude ületamine fenoolide (lihtfenool ja 2,5-dimetüülresortsiin) osas on väikene (summaarsete 1-aluseliste ega ka summaarsete 2-aluseliste fenoolide sisalduse vastavaid piirarve pole ületatud), vajab tiikide korrastamisel kõrvaldatud mudast eraldi käitlemist eestkätt esimeses tiigi naftasaadusi sisaldav muda ja suure tiigi loodeotsas ca 20 m<sup>2</sup> suuruselt visuaalselt naftajääkidega reostunud alalt kogutud pinnas (jäab reostuskolde nr 8 piiresse). Tiikidest kõrvaldatud ülejäänud muda täiendava käitlemisvajaduse üle fenoolide osas saab otsustada peale selle nõrutamist.

Tiikide korrastamiseks tuleb need mudast puhastada ja ka süvendada. Soovitavaks sügavuseks on 2...2,5 m. Sel juhul väheneks ka tiikide kinnikasvamine. Geoloogilised eeldused süvendamiseks on olemas: tiikide põhja ja lubjakivi pealispinna vahele jääb praegu ca 3 m savipinnast (liivsavi või moreen), veetase tiikides on absoluutkõrgustel 46,23-46,95 m, surveiline veetase lubjakivides absoluutkõrgusel ca 46.5 m. Tiikide süvendamisest saadud mineraalpinnast saab kasutada reostunud pinnase asendamiseks kohtades, kus reostunud pinnas kaevatakse välja.

Aine nimetus	KKM määrus nr. 12 "Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirmõrvid"			PA-1	PA-6	PA-8	PA-10	PA-14	PA-18	PA-20	PA-21	PA-25	PA-27
	Sihtarv mg/kg	Piirarv mg/kg		1.75m	1.4m	1.9m	1.8m	2m	2m	1m	1m	1.6m	1.9m
		elutsoon	tööstustsoon	EE0800									
Arseen (As)	20	30	50	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Kroom (Cr)	100	300	800	9.73	-	-	33.3	-	-	8.71	-	-	-
Vask (Cu)	100	150	500	32	-	-	36.8	-	-	9.06	-	-	-
Plii (Pb)	50	300	600	4.51	-	-	7.89	-	-	3.56	-	-	-
Nikkel (Ni)	50	150	500	5.17	-	-	16.3	-	-	4.4	-	-	-
Seleen (Se)	1	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-aluselised fenoolid <sub>sum</sub>	1	10	100	4.3	-	-	2.18	-	-	2.15	3.91	-	-
Fenool (lihtfenool)	0.1	1	10	4.18	-	-	2.18	-	-	2.15	3.81	-	-
p,m-kresool	0.1	1	10	0.12	-	-	<0,1	-	-	<0,1	0.1	-	-
o-kresool	0.1	1	10	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	-	-
2,3-dimetüülfenool	0.1	1	10	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	-	-
3,5-dimetüülfenool	0.1	1	10	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	-	-
2,6-dimetüülfenool	0.1	1	10	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	-	-
3,4-dimetüülfenool	0.1	1	10	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	-	-
2-aluselised fenoolid <sub>sum</sub>	1	10	100	1.3	-	-	1.29	-	-	0.87	1.87	-	-
Resortsiin	0.1	1	10	<0,5	-	-	<0,5	-	-	<0,5	<0,5	-	-
5-Metüülresortsiin	0.1	1	10	<0,5	-	-	<0,5	-	-	<0,5	<0,5	-	-
2,5-Dimetüülresortsiin	0.1	1	10	1.3	-	-	1.29	-	-	0.87	1.87	-	-
PAH <sub>sum</sub>	5	20	200	1.1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	-	-
PCB <sub>sum</sub>	0.1	5	10	<0,03	-	-	<0,03	-	-	-	-	-	-
Naftasaadused <sub>sum</sub>	100	500	5000	1065	214	128	59	<20	<20	48	100	85	<20

Sisaldus sihtarvu ja elutsooni piirarvu vahel	
Sisaldus elutsooni piirarvu ja tööstustsooni piirarvu vahel	
Sisaldus üle tööstustsooni piirarvu	
Ei analüüsitud	-

Aine nimetus	KKM määrus nr. 12 "Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid"			PA-28	PA-33	PA-34	PA-35	PA-36	PA-37	PA-38	PA-39	PA-40	PA-41
	Sihtarv mg/kg	Piirarv mg/kg		1.9m	0.9m	0.9m	0.5-1.0m	0.5m	0.1-0.6m	0.7m	1.7m	0.7m	1.1m
		elutsoon	tööstustsoon	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800
				3780	3778	3779	3789	3790	3791	3792	4028	4029	4030
				mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Arseen (As)	20	30	50	<2,5	<2,5	<2,5	333	2909	491	238	<2,5	408	32,9
Kroom (Cr)	100	300	800	-	-	13,7	88	-	216	526	-	-	-
Vask (Cu)	100	150	500	-	-	57,5	20,7	-	25,8	29	-	-	-
Plii (Pb)	50	300	600	-	-	6,5	5,26	-	-	6,26	-	-	-
Nikkel (Ni)	50	150	500	-	-	7,7	5,31	-	7,54	14,6	-	-	-
Seleen (Se)	1	5	20	-	-	-	<5,0	-	-	<5,0	-	-	-
1-aluselised fenoolid <sub>sum</sub>	1	10	100	-	-	-	-	-	-	6,07	-	-	-
Fenool (lihtfenool)	0.1	1	10	-	-	-	-	-	-	5,66	-	-	-
p,m-kresool	0.1	1	10	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-
o-kresool	0.1	1	10	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-
2,3-dimetüülfenool	0.1	1	10	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	-	-
3,5-dimetüülfenool	0.1	1	10	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-
2,6-dimetüülfenool	0.1	1	10	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	-	-
3,4-dimetüülfenool	0.1	1	10	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	-	-
2-aluselised fenoolid <sub>sum</sub>	1	10	100	-	-	-	-	-	-	3,03	-	-	-
Resortsiin	0.1	1	10	-	-	-	-	-	-	<0,5	-	-	-
5-Metüülresortsiin	0.1	1	10	-	-	-	-	-	-	<0,5	-	-	-
2,5-Dimetüülresortsiin	0.1	1	10	-	-	-	-	-	-	3,03	-	-	-
PAH <sub>sum</sub>	5	20	200	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-
PCB <sub>sum</sub>	0.1	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naftasaadused <sub>sum</sub>	100	500	5000	51	107	128	-	2077	<20	2741	-	-	-

Sisaldus sihtarvu ja elutsooni piirarvu vahel	
Sisaldus elutsooni piirarvu ja tööstustsooni piirarvu vahel	
Sisaldus üle tööstustsooni piirarvu	
Ei analüüsitud	-

## Jääkreostuse likvideerimine

### Ettevalmistavad tegevused

1. Võsa likvideerimine, metsa raie
2. Objektile sissepääsude loomine (ekskavaatori käigutee, transpordi käigutee)
3. Üldise heakorra loomine objektil
4. Objekti organisatsiooni loomine
5. Tööliste ja objektil olevate inimeste instrueerimine, ohutustehnika

### Raietööd, haljastuse kaitse

1. Likvideerida töid segavad puud (vajalik metsateatis), puud ladustada territooriumil või käidelda vastavalt RMK tingimustele.
2. Olemasolevate puude kaitseks rakendada abinõud, mis välistavad puude tüvede kahjustamise tööde käigus.

### Liikluskorraldus

1. Objektile tagatakse sissepääs nii, et see kahjustaks võimalikult vähe loodust ja rajatisi.
2. Töid peab organiseerima nii, et laadimistöde käigus ei rikutaks olemasolevat teekatet.

### Lammutatavad rajatised

1. Lammutamisele kuuluvad rajatised puuduvad

### Kaevete teostamine, pinnasetööd

1. Kaevete minimaalne ala on näidatud tööde põhijoonisel ning see hõlmab eelneva keskkonnauuringu alusel määratud alasid.
2. Kaevete eesmärk on likvideerida naftasaadustega reostunud pinnas.
3. Väljakaevatav pinnas viiakse käitlemiseks puiduimmutuspolügooni territooriumil asuvale kompostväljakule (Jäätmeluba nr L.JÄ/320424).

### Ehitusaegne kuivendus, veetõrje

1. Ehitusaegset kuivendust ja veetõrjet teostatakse vajadusel kaeveala piires.
2. Enne kaevetöödega alustamist on vaja puhastada tiigi trupp ja alandada veetaset selliselt, et oleks võimalik kaevetöid läbi viia.

### Toed ja tugevdused

1. Tiigi nõlva varingu vältimiseks tuleb kaevet teostada suhtes 1:1 või 1:2. Nõlva kalde valiku määrab kaevete teostamisel objektijuht. Kaevete teostamisel järgida ohutu kaevamise nõudeid.
2. Täiendavaid tugesid tööde käigus ei kasutata.

### Reostunud vee puhastamine

1. Tiigis oleva vee käitlust ei teostata.

### Jäätmete käitlemine

1. Reostunud pinnas käideldakse immutuspolügoonile rajatud kompostväljakul.
2. Tööde käigus tekkiv muu praht viiakse prügilasse.

Jäätmete mahud objektil:

	Teine tiik (maksimaalne)	Teine tiik (minimaalne)
Pindala, m <sup>2</sup>	4900	4900
Muda maht, m <sup>3</sup>	1030	1030
Reostunud mudaga ala pindala, m <sup>2</sup>	1355	435
Reostunud muda maht, m <sup>3</sup>	68	22

## Kontrolltoimingud

1. Tiigi seina- ja põhjaproovid:
  - a. kraavi põhjaproove võetakse üks proov 100 m kohta. Analüüsitakse arseeni kontsentratsiooni pinnases.
2. Kontrolltoimingute kohta vormistatakse kaetud tööde akt.

## Heakorrastamine ja vertikaalplaneerimine

1. Tiigi nõlva vertikaalplaneerimine teostatakse vastavalt olemasolevatele pinnavormidele.

## Tööde mahud, tööde ajaline järjestus

	Kraavid	Võimalikud partnerid / käitleja
Pinnas	Ca 22-68 m <sup>3</sup> reostunud pinnast	EcoPro AS
Puud / võsa	Ca 10 tm	RMK
Tehnika	Ekskavaator Veoauto	Sandmerk OÜ, Arterega OÜ Sandmerk OÜ, Rääli ehitus OÜ
Ajakava	Tööde alustamiseks piirangud puuduvad (metsateatis)	RMK
Objektijuht	A.Luhse	R.Laide

Tööde ajaline järjestus:


1. Tiigi ümbrusest eemaldada võsa ja puud
2. Rajada täitepinnasest tamm ekskavaatori käiguteeks.
3. Teostada muda eemaldamine alustades ekskavaatori sissesõidukohast. Kaevamise käigus teostada vajalik vertikaalplaneerimine. Kaeve sügavuseks on moreeni või savikiht.
4. Väljakaevatav muda / pinnas transportida immutuspolügoonil asuvale kompostväljakule käitlemiseks
5. Nõrgunud mudast / pinnasest võtta täiendavad proovid käitlusviisi otsustamiseks
6. Kontrolltoimingud



## Joonised

1. Asendiplaan
2. Reostuse levik (AS Maves)
3. Põhijoonis
4. Tööde organiseerimise plaan
5. Kontrolltoimingud





**EcoPro AS**  
 Pämu mnt 141  
 11314 Tallinn  
 Tel: 6604762, faks: 6604763  
 e-post: ecopro@ecopro.ee  
 MTR EEP000521



**Töö nimetus / projekt:**  
 Turba asula puidummutustehase  
 arseenireostuse likvideerimise II etapp

**Tellijä:**  
 Nissi Vallavalitsus  
 Nissi tee 53c, Riisipere 76202

<b>Koostas:</b>	M. Kõrvits
<b>Kontrollis:</b>	S. Vili
<b>Töö nr:</b>	1/2010

**Joonise nimetus:**  
 Reostuskolle nr 7: Asendiplaan

**Fail:** turba\_asula\_puidummutustehase\_arsenireostuse\_likvideerimise\_II\_etapp - 00 nr 1-2010.dwg  
**Koostatud:** 21.11.2010  
**Trükitud:** 21.11.2010

<b>Stadium:</b>	<b>Joonise nr:</b>	<b>Mõõtkava:</b>
TP	001	






**Mahajäetud kütusehooldla elektrijaama juures (reostuskolle nr. 4)**

EcoPro AS  
 Pärnu mnt 141  
 11314 Tallinn  
 Tel: 6604762, faks: 66004763  
 e-post: ecopro@ecopro.ee  
 MTR EEP000521

**EcoPro**


Töö nimetus: Turba asula puidumutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp  
 Tellija: Nissi Vallavalitsus  
 Nissi tee 53c, Riisipere 76202  
 Töö nr.: M.Kõrvits  
 Koostatud: S.Vii  
 Kontrollis: 1/2010  
 Koostatud: 21.11.2010  
 Trükitud: 21.11.2010  
 Jaonise nr.: 2  
 Jaonise nr.: Mõõtkava:  
 TP

2008 aastal AS Maves poolt rajatud puurauk ja selle number  
 Pinnast ei analüüsitud  
 Reostust ei leitud  
 Pinnas reostunud üle tööstustsooni piirarvude  
 Pinnas reostunud üle elutsooni ja alla tööstustsooni piirarvude  
 Aastate 2000 ja 2002 uuringupunktid ja number aruandes  
 Pinnas reostunud üle tööstustsooni piirarvude  
 Reostust ei leitud  
 Pinnas reostunud üle elutsooni ja alla tööstustsooni piirarvude  
 Reostunud kraav  
 Reostunud pinnase või mudaga ala  
 Reostunud pinnase samapaksusjooned  
 Reostunud veega Kvaternaani põhjaveekihi tsooniline levikuala  
 Osaliselt tammutatud vertikaalmahuti  
 Kütusejäätikest puhaatamist vajavad mahutid  
 Säilitatav 60 kantimeetri vertikaalmahuti  
 Dreemivee jaotuskaev  
 Kraavid  
 Vee liikumise suund  
 Tiigid  
 Osaliselt täidetud tiik  
 Uuringuala piir  
 Geoloogilise läbilõike joon




8160	3
TURBA ASULA ENDISE PUIDUMUTUSTEHASE ARSEENIREOSTUSE LIKVIDEERIMINE II JÄRK	
Harjumaa, Nissi vald, Turba alevik	
Uuring	
1:192	





<b>EcoPro AS</b> Pämu mnt 141 11314 Tallinn Tel: 6604762, faks: 6604763 e-post: ecopro@ecopro.ee MTR EEP000521				<b>Töö nimetus / projekt:</b> Turba asula puidummutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp	
<b>Koostas:</b> M. Kõrvits <b>Kontrollis:</b> <i>S. Vih</i> <b>Töö nr:</b> 1/2010				<b>Tellijä:</b> Nissi Vallavalitsus Nissi tee 53c, Riisipere 76202	
<b>Fail:</b> turba asula puidummutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp - 100 nr 1-2010.dwg <b>Koostatud:</b> 21.11.2010 <b>Trükitud:</b> 21.11.2010		<b>Joonise nimetus:</b> Reostuskolle nr 7: Põhjoonis		<b>Stadium:</b> TP	
		<b>Joonise nr:</b> 003		<b>Mõõtkava:</b> 1:500	





**EcoPro AS**  
 Pämu mnt 141  
 11314 Tallinn  
 Tel: 6604762, faks: 6604763  
 e-post: ecopro@ecopro.ee  
 MTR-EEP000521

**EcoPro**

Töö nimetus / projekt:

Turba asula puidummutustehase  
 arseenireostuse likvideerimise II etapp

Tellijä:

Nissi Vallavalitsus  
 Nissi tee 53c, Riisipere 76202

Koostas: M.Kõrvits

Kontrollis: ~~S. Vili~~ S. VILI

Töö nr: 1/2010

Joonise nimetus:

Reostuskolle nr 7: Tööde organiseerimise skeem

Fall: turba asula puidummutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp - 100 nr 1-2010.dwg

Koostatud: 21.11.2010  
 Trükitud: 21.11.2010

Stadium:

TP


Joonise nr:

004

Möötkava:

1:500





**EcoPro AS**  
 Pämu mnt 141  
 11314 Tallinn  
 Tel: 6604762, faks: 6604763  
 e-post: ecopro@ecopro.ee  
 MTR EEP000521



Töö nimetus / projekt:

Turba asula puidummutustehase  
 arseenireostuse likvideerimise II etapp

Tellijä:

Nissi Vallavalitsus  
 Nissi tee 53c, Riisipere 76202

Koostas: M.Kõrvits

Kontrollis: S.Viili

Töö nr: 1/2010

Fail: turba asula puidummutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp - 100 nr 1-2010.dwg

Koostatud: 21.11.2010  
 Trükitud: 21.11.2010

Joonise nimetus:

Reostuskolle nr 7: kontrolltoimingud

Stadium:

TP

Joonise nr:

005

Möötkava:

1:500



10