

Haiba tiigi (VEE2028930) vaatlus

Vaatluse aeg 22.04.23. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: paisjärv, aga pais EELISes puudub.

Tegemist on Haiba mõisapargi tiigiga, mis on peal juba verstasel kaardil:



Tiik on korralik:



Põhikaardile märgitud kohas järve läänekaldal on betoonist sissevooluots, mis oli vaatluse ajal üleni vee all:



Poolel teel Haiba ojani on maapinnal betoonist metallkaanega kaev ning kaevus on puitvarjad sees:



Väljavooluots on samasugune, nagu sissevooluots. Vaatluse ajal voolas sealt ohtralt selget vett välja. Kuna tiigil pinnavee sissevool puudub, siis on tegemist allikajärvega:



Järeldus: Kuna järve hoiab üleval regulaator, siis on **paisjärv** sellele sobiv tüüp ja **pais tuleks kanda EELISesse**. Paisutatava veekogu klassiks sobib läbivooluta allika-ala.