


Kutsika järve VEE2106530 vaatlus

Vaatleja: Marko Vainu, vaatluse aeg 11.07.23.

Tüüp EELISes: varem looduslik järv, alates 2023. mai lõpust paisjärv, sest seda pole veel ka 1972. aasta ortofotol ning kameraalselt tundus järv olevat moodustunud vooluveekogu paisutamise tulemusel. Pais EELISes puudub.



Pais on olemas, seal, kus põhikaardi järgi seda ootaks ehk kagusopis - kolmest küljes betoon ja järvepoolsel küljel puitvarjad. Vesi nirises varjade vahelt sisse. Paisu ees oli madalam taimestunud vall, mis tundus koosnevat nii pinnasest kui okstest ja oli järelikult kibraste kuhjatud. Nähtavasti läks vesi sellest siiski läbi, et see paisust läbi sai niriseda. Tee all on truup.







Järeldus: kuna on olemas konkreetne rajatis, siis on paisjärv sobiv tüüp. Pais tuleks ka EELISesse kanda.