


Viljuse lombi VEE2107110 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 11.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1948. aasta fotoplaanil.



Praegune ruumikuju ei vasta tegelikkusele (vaja korrigeerida). Idapoolne osa on konnaosjadega madal soo, kus kannatas põhjas kõndida. Kaela kohas läks märjemaks ja mudasemaks, et enam ei saanud kõndida. Järvena peaks olema kaardistatud vaid kuni alloleval joonisel punase joonega kujutatud piirini:



Looduses näeb see koht välja nii:



Idapoolne osa ujutatakse küll kevadeti üle, aga see ei muuda fakti, et tegemist on sooga:



Läänepoolne osa oli täiesti järve moodi:



Väljavoolukoht on põhjaotsas, kuhu see ka põhikaardil on joonistatud. Vaatluse ajal väljavoolu polnud ning nõva oli kuiv. Voolu tõkestavaid rajatisi ei ole. On pinnasevall, millest läheb läbi kivise põhjaga nõva.



Järeldus: Kuna väljavoolu takistavat rajatist pole, siis tuleks tüüp muuta tehiskärviks.