


Lambaniidü lombi VEE2107620 vaatlus

Vaatleja: Marko Vainu, vaatluse aeg 11.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv, esimest korda ortofotol 1972. aastal.



Järv on olemas ja korralik:



Sissevool peaks olema Liivajärve (pole EELISes) poolt lõunast, aga vaatluse ajal oli see täiesti kuiv. Samuti ei ulatunud Liivajärv truubini ning oli sellest vähemalt 10 m kaugusel.

Varem tundub väljavool olevat olnud edelaotsast, kuid nüüd seal midagi ei paistnud. Lääneotsas on aga ülevoolutruup, nagu põhikaardil kujutatud. Truubi otsas oli võrk ees, mille kohta maaomaniku naaber rääkis, et see on selleks, et kalad torusse ei läheks. Truubi teine ots on kraavi põhjast mitme meetri kõrgusel. Vaatluse ajal järvest vesi välja ei voolanud. Muid veetaset reguleerivaid rajatisi aga polnud.



Järeldus: kuna järv püsib tänu pinnasevallile ning sellest on läbi vaid ülevoolutruup, siis oleks sobiv muuta tüüp tehiskärveks.