

Kol'u järve VEE2127040 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 14.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1947. aasta ortofotol.




Järv on olemas ja korralik:



Väljavoolukoht on edelanurgas. **ETAKis sinna väljavoolu pole märgitud.** On betoonist pais, milles kaks laudvarja, kusjuures ülemine on v-kujulise sälguga. Vaatluse ajal nirises vesi varjade vahelt ning voolas meetri pärast torru. Sellest torust paarkümmend cm kõrgemal oli veel kolm toruotsa, kuhu vaatluse ajal vesi ei ulatunud:





Väljavool on teisel pool teerada mitu meetrit madalamal. Seal on betoneeritud sein, milles kolm toruotsa. Vaatluse ajal olid need kuivad. Betoonseina alumises osas on betoonist ristkülik, mille paisupoolses servas on kaarekujuline avaus hõreda metallvõrega. Vaatluse ajal voolas sealt vesi välja. Ristküliku vastasküljes on uuem metallvõre ja selle taga algab toru. Vesi voolas sellesse torusse. Kuhu toru välja jõuab, ei suutnud tuvastada. Järvest lääne poolt mööduva kruusatee all truupi ega voolavat vett polnud. Võimalik, et toru jõuab välja Kolju-Kooli kinnistu edelanurgas olevasse tiiki. Aga kuna kinnistul on aed ümber ja ähvardavad märgid väljas, siis ei läinud uurima.



Järeldus: Kuna olemas on rajatis veetaseme reguleerimiseks ning vaatluse ajal oli järvest ka väike väljavool, siis oleks sobiv muuta selle tüüp **paisjärveks ning kanda ka pais EELISesse**.